

# Aportación de medidor propio Chilquinta

---

Para los casos en que el cliente aporte el medidor, el cliente debe acercarse a las oficinas comerciales de Chilquinta con la factura de compra y el certificado de calibración. Una vez corroborado estos documentos con los datos del equipo de medida y que éste se encuentre en el listado de medidores aceptados, el medidor podrá ser entregado en la oficina respectiva. Las oficinas comerciales disponibles para este trámite son las siguientes:

## Oficinas Comerciales

El cliente puede realizar este proceso en cualquier da nuestras oficinas en los horarios señalados:

Oficina	Dirección	Horario
Valparaíso	Av. Brasil Nº 2234	
Viña del Mar	Av. Libertad Nº 375	
San Antonio	Barros Luco Nº 1796	
Quillota	Chacabuco Nº 344	
Los Andes	Santa Rosa Nº 457	
Quilpué	Serrano Nº 908	
San Felipe	Salinas Nº 321	Lunes-Viernes 8:30-14:00
Villa Alemana	Santiago Nº 763	
Llay Llay	Balmaceda Nº 237	
La Calera	J. J. Pérez Nº 491	
Limache	Caupolicán Nº 35	
Concón	San Agustín Nº 690, local 6	
Quintero	Normandie Nº 1777	