

Aportación de medidor propio EEPA

Para los casos en que el cliente aporte el medidor, el cliente debe acercarse a la oficina comercial de EEPA con la factura de compra y el certificado de calibración. Una vez corroborado estos documentos con los datos del equipo de medida y que éste se encuentre en el listado de medidores aceptados, el medidor podrá ser entregado en la oficina respectiva. La oficina comercial de EEPA está ubicada en 21 de mayo N°0164, Puente Alto en los siguientes horarios de atención:

- Lunes a Jueves de 08:30 a 17:00 horas
- Viernes de 08:30 a 16:30 horas
- Sábado de 09:00 a 13:00 horas