

Aportación de medidor propio ENEL

Para los casos en que el cliente aporte el medidor, el cliente debe acercarse a alguna de las Oficinas de Ventas De Empalmes de Enel Distribución con el medidor, factura de compra y certificado de calibración. Una vez corroborado estos documentos con los datos del equipo de medida y que éste se encuentre en el listado de medidores aceptados, el ejecutivo entregará al cliente una orden para que éste pueda entregar el medidor en el laboratorio que actualmente presta servicios a Enel Distribución para su chequeo y reprogramación, según corresponda.

Las oficinas de venta de empalme donde puede realizarse este trámite son las siguientes:

- Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 898, Santiago
- Avenida Vicuña Mackenna 7255, la Florida
- Avenida Providencia 1640 Providencia

La dirección del Laboratorio es Américo Vespucio N°1361, Quilicura, Santiago, Chile.