

# Aportación de medidor propio LUZ ANDES

---

Para los casos en que el cliente aporte el medidor, el cliente debe acercarse a la oficina de Atención Comercial de Luz Andes, ubicada en Avenida Los Cóndores 1287, Farellones, comuna de Lo Barnechea, con el medidor, factura de compra y certificado de calibración. Una vez corroborado estos documentos con los datos del equipo de medida y que éste se encuentre en el listado de medidores aceptados, el ejecutivo entregará al cliente una orden para que éste pueda entregar el medidor en el laboratorio que actualmente presta servicios a Luz Andes para su chequeo y reprogramación, según corresponda.

La dirección del Laboratorio es Américo Vespucio N°1361, Quilicura, Santiago, Chile.