

EN LO PRINCIPAL: Solicitud de modificación y rectificación de solicitud de concesión definitiva que indica; **PRIMER OTROSÍ:** Acompaña documentos que indica.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Víctor Carvajal Vieyte, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad N°15.972.187-6, en representación de **CENTELLA TRANSMISIÓN S.A.**, en adelante e indistintamente **Centella**, Rol Único Tributario N°76.930.823-7, todos con domicilio en Avenida Andrés Bello 2711, ofical 1801 B, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, vengo a exponer lo siguiente:

Con fecha 28 de mayo de 2019, mi representada solicitó concesión eléctrica definitiva para establecer en las comunas de Ovalle, Canela, Illapel y Salamanca, provincias de Limarí y Choapa, región de Coquimbo, una línea de transmisión de energía eléctrica correspondiente al proyecto denominado **“Nueva Línea de Transmisión 2x220 kV Subestación Punta Sierra – Subestación Centella”**, en adelante indistintamente el proyecto. Con fecha 28 de noviembre de 2019, mediante Resolución Exenta N° 31141, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles declaró la admisibilidad de la solicitud de concesión eléctrica presentada por **Centella Transmisión S.A.** Mediante carta ingreso SEC N° 23169, de fecha 18 de noviembre de 2020, complementada de oficio por carta ingreso SEC N° 100196, de fecha 07 de diciembre de 2020, Centella solicitó dividir en cuatro tramos su solicitud de concesión definitiva. Mediante Resolución Exenta SEC N° 33795 de fecha 17 de diciembre de 2020, la solicitud de división fue acogida. Posteriormente, mediante carta ingreso SEC N° 104257 de fecha 25.01.2021, Centella solicitó dividir el “Tramo 1” en dos subtramos, a saber, “Tramo 1-A” y “Tramo 1-B”, solicitud que fue acogida a través de Resolución Exenta N° 34051 de fecha 02 de febrero de 2021. Por último, mediante carta ingreso SEC N° 113020 de fecha 26.04.2021, Centella solicitó dividir el “Tramo 2” en tres subtramos, a saber, “Tramo 2-A”, “Tramo 2-B” y “Tramo 2-C”, solicitud que fue acogida a través de Resolución Exenta N° 34573 de fecha 13 de mayo de 2021.

Mediante la presente, vengo en modificar y rectificar la solicitud de concesión definitiva correspondiente al proyecto **“Nueva Línea de Transmisión 2x220 kV Subestación Punta Sierra – Subestación Centella”**. La modificación y rectificación se fundamentan exclusivamente en necesidades técnicas de replantear el trazado del proyecto lo que trae como consecuencia que la longitud del proyecto varía. Se deben actualizar las afectaciones de los predios objeto de servidumbre eléctrica y se desafectan de la imposición legal de servidumbre predios originalmente informados, , y se actualizan los planos de cruces en el siguiente sentido:

1.- Modifica la longitud total del trazado y longitud total a concesionar.

Solicito se tenga por modificada la Solicitud de Concesión Definitiva, reemplazando el contenido del título **“Características generales del Proyecto “Nueva Línea de Transmisión 2x220 kV Subestación Punta Sierra - Subestación Centella”**, en el siguiente sentido:

Donde dice: La “Nueva Línea de Transmisión 2x220 kv Subestación Punta Sierra – Subestación Centella”, será de doble circuito en 220 kV, y su longitud será de total de **126.287,35 metros**, medidos desde el punto ML-PTS (coordenadas: Este 250.814,38 metros; Norte 6.552.321,63 metros Datum WGS 84 H19), hasta el punto ML-CEN (coordenadas: Este 324.377,12 metros; Norte 6.469.004,85 Datum WGS 84 H19). Las Subestaciones Punta Sierra y Centella no forman parte de esta solicitud de concesión.

La longitud total a concesionar es de **126.246,99** metros, medidos entre los límites prediales de las subestaciones. La longitud de la servidumbre eléctrica sobre los predios particulares se extiende por **124.794,80** metros y el cruce por bienes nacionales de uso público se extiende por **1.452,19** metros. La longitud de la servidumbre eléctrica que se solicita imponer, se justifica toda vez que ésta se extiende entre los límites prediales de las Subestaciones, desde el punto P.I. (coordenadas: Este 250.814,42 metros; Norte 6.552.307,89 metros Datum WGS 84 H19) hasta el punto P.T. (coordenadas: Este 324.354,80 metros; Norte 6.469.019,40 metros Datum WGS 84 H19), ya que los predios donde están ubicadas las Subestaciones Punta Sierra y Centella no forman parte de esta Solicitud.

Debe decir: La “Nueva Línea de Transmisión 2x220 kv Subestación Punta Sierra – Subestación Centella”, será de doble circuito en 220 kV, y su longitud será de total de **126.306,48 metros**, medidos desde el punto ML-PTS (coordenadas: Este 250.814,38 metros; Norte 6.552.321,63 metros Datum WGS 84 H19), hasta el punto ML-CEN (coordenadas: Este 324.377,12 metros; Norte 6.469.004,85 Datum WGS 84 H19). Las Subestaciones Punta Sierra y Centella no forman parte de esta solicitud de concesión.

La longitud total a concesionar es de **126.266,20** metros, medidos entre los límites prediales de las subestaciones. La longitud de la servidumbre eléctrica sobre los predios particulares se extiende por **124.940,36** metros y el cruce por bienes nacionales de uso público se extiende por **1.325,84** metros. La longitud de la servidumbre eléctrica que se solicita imponer, se justifica toda vez que ésta se extiende entre los límites prediales de las Subestaciones, desde el punto P.I. (coordenadas: Este 250.814,42 metros; Norte 6.552.307,89 metros Datum WGS 84 H19) hasta el punto P.T. (coordenadas: Este 324.354,80 metros; Norte 6.469.019,40 metros Datum WGS 84 H19), ya que los predios donde están ubicadas las Subestaciones Punta Sierra y Centella no forman parte de esta Solicitud.

2.- Modifica el listado de predios afectados por el proyecto.

Como consecuencia del cambio de trazado del proyecto, solicito se tenga por modificado el documento anexo acompañado a la solicitud de concesión denominado “Listado de Predios Afectados”, toda vez que habrán: i) predios con cambios en la servidumbre eléctrica que se pide constituir, a saber predios ID 4, 5, 30, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 79, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92; y ii) retiro de dos predios del proyecto por dejar de ser afectados por el trazado, a saber ID 49 e ID 87, conforme al siguiente detalle:

- i) Predios con cambios en la servidumbre eléctrica que se pide constituir:

Donde dice:

ID	Propietario	Nombre Predio	Región, Provincia, Comuna, CBR	Fojas, Número, Año	Superficie Afectación (m²)	Longitud Afectación (m)	N° DE PLANO
4	I-Inversiones Limitada	"Corral de Julio"	Coquimbo, Limarí, Ovalle, Ovalle	3721, 2949, 2006	192.334,89	3.737,15	PES-P02-004
5	Héctor Claro Collins y José Raúl Montt Letelier	Saldo o parte del Fundo denominado "Amolanas" ubicado en la subdelegación de San Julián	Coquimbo, Limarí, Ovalle, Ovalle	3372 vta., 2771, 1981	104.476,74	2.057,13	PES-P02-005
30	Comunidad Huentelauquén	Resto de predio común denominado Huentelauquén	Coquimbo, Choapa, Canela, Los Vilos	62, 59, 1994	561.904,89	11.654,41	PES-P02-030
38	Comunidad Tunga Norte	Resto del predio común denominado Tunga Norte, ubicado en los distritos número quince Tunga Norte y número nueve Cuz Cuz	Coquimbo, Choapa, Illapel, Illapel	189, 274, 1974	547.445,99	11.077,21	PES-P02-038
44	Bien Nacional de Uso Público	Ruta D-787	-	-	-	12,74	N/A
45	Bien Nacional de Uso Público	Ruta D-787	-	-	-	17,44	N/A
46	Bien Nacional de Uso Público	Rio Choapa	-	-	-	26,11	N/A
47	Comunidad Tunga Sur	Predio Común denominado Comunidad "Tunga Sur"	Coquimbo, Choapa, Illapel, Illapel	164 vta., 148, 1979	15.358,73	289,10	PES-P02-047
48	Bien Nacional de Uso Público	Ruta D-951	-	-	-	23,57	N/A
79	Ver Anexo 2.4	Bien Común Especial número 3 "Campos de Secano" ubicados en Tahuinco	Coquimbo, Choapa, Salamanca, Illapel	Ver Anexo 2.4	499.706,45	8.126,70	PES-P02-079
83	Bien Nacional de Uso Público	Ruta D-847	-	-	-	14,49	N/A
84	Luis Humberto Valencia Tapia, Eladia del Rosario Valencia Moyano, Roxana Valencia Moyano, Berta Rosa Valencia Moyano, Ana María Valencia Moyano, Juan Luis Valencia Moyano, Zunilda del Rosario Barraza Moyano	Lote número 75 A, conformado por el Polígono I-J-K-L-I, resultante de la subdivisión del complemento número 75 del Proyecto de Parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Mixta Tahuinco Limitada	Coquimbo, Choapa, Salamanca, Illapel	1384, 974, 2015	4.977,56	80,22	PES-P02-084
85	María Aurora Cereijo Aguad y Lucia del Rosario Tordecilla Cortés	Lote Complemento 13 del Proyecto de Parcelación Tahuinco	Coquimbo, Choapa, Salamanca, Illapel	379 vta., 233, 1994	17.728,13	276,36	PES-P02-085
86	Hermes del Tránsito Tapia Vicencio, María Eugenia Tapia Vicencio, Luis Eduardo Tapia Vicencio, Manuel Ricardo Tapia Vicencio, Margarita Beatriz Tapia Vicencio	Lote complemento N° 27, resultante del Proyecto de División de los terrenos de la cooperativa de Reforma Agraria Asignataria Mixta Tahuinco Limitada	Coquimbo, Choapa, Salamanca, Illapel	369, 300, 2011	13.111,05	346,30	PES-P02-086

88	Bien Nacional de Uso Público	Estero Camisas	-	-	-	350,92	N/A
89	Duhamel Andrés Toro Diaz	Lote número N°103 del Proyecto de Parcelación El Tambo que forma parte de los Lotes A y B de la Coperativa de Reforma Agraria Mixta El Tambo Limitada	Coquimbo, Choapa, Salamanca, Illapel	1553, 1128, 2015	6.272,95	152,26	PES-P02-089
90	Ver Anexo 2.5	Bien comun especial número cuatro-El Tambo	Coquimbo, Choapa, Salamanca, Illapel	Ver Anexo 2.5	184.191,96	3.552,35	PES-P02-090
91	Ver Anexo 2.6.	Reserva Cooperativa N° 2 El Queñe	Coquimbo, Choapa, Salamanca, Illapel	Ver Anexo 2.6.	28.817,96	379,97	PES-P02-091
92	Ver Anexo 2.71	Bien Común General N°4, Panguessillo	Coquimbo, Choapa, Salamanca, Illapel	Ver Anexo 2.7	865.052,38	11.717,70	PES-P02-092

Debe decir:

ID	Propietario	Nombre Predio	Región, Provincia, Comuna, CBR	Fojas, Número, Año	Superficie Afectación (m²)	Longitud Afectación (m)	N° DE PLANO
4	I-Inversiones Limitada	"Corral de Julio"	Coquimbo, Limarí, Ovalle, Ovalle	3721, 2949, 2006	155.834,53	2.918,39	PES-P02-004
5	Héctor Claro Collins y José Raúl Montt Letelier	Saldo o parte del Fundo denominado "Amolanas" ubicado en la subdelegación de San Julián	Coquimbo, Limarí, Ovalle, Ovalle	3372 vta., 2771, 1981	140.979,45	2.875,90	PES-P02-005
30	Comunidad Huentelauquén	Resto de predio común denominado Huentelauquén	Coquimbo, Choapa, Canela, Los Vilos	62, 59, 1994	559.124,70	11.657,34	PES-P02-030
38	Comunidad Tunga Norte	Resto del predio común denominado Tunga Norte, ubicado en los distritos número quince Tunga Norte y número nueve Cuz Cuz	Coquimbo, Choapa, Illapel, Illapel	189, 274, 1974	545.800,12	11.052,31	PES-P02-038
44	Bien Nacional de Uso Público	Ruta D-787	-	-	-	12,66	N/A
45	Bien Nacional de Uso Público	Ruta D-787	-	-	-	23,59	N/A
46	Bien Nacional de Uso Público	Rio Choapa	-	-	-	46,53	N/A
47	Comunidad Tunga Sur	Predio Común denominado Comunidad "Tunga Sur"	Coquimbo, Choapa, Illapel, Illapel	164 vta., 148, 1979	40.353,62	1.041,09	PES-P02-047
48	Bien Nacional de Uso Público	Ruta D-951	-	-	-	20,52	N/A
79	Ver Anexo 2.4	Bien Común Especial número 3 "Campos de Secano" ubicados en Tahuinco	Coquimbo, Choapa, Salamanca, Illapel	Ver Anexo 2.4	497.584,09	8.124,94	PES-P02-079
83	Bien Nacional de Uso Público	Ruta D-847	-	-	-	13,87	N/A

1 En aquellos cuadros donde se señala "Ver Anexo 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7", se deberá remitir al listado de propietarios y anexos que informan las fojas, número y año en que se encuentran informados a esa Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Datos que se encuentran disponibles en la página web de la SEC.

84	Luis Humberto Valencia Tapia, Eladia del Rosario Valencia Moyano, Roxana Valencia Moyano, Berta Rosa Valencia Moyano, Ana María Valencia Moyano, Juan Luis Valencia Moyano, Zunilda del Rosario Barraza Moyano	Lote número 75 A, conformado por el Poligono I-J-K-L-I, resultante de la subdivisión del complemento número 75 del Proyecto de Parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Mixta Tahuinco Limitada	Coquimbo, Choapa, Salamanca, Illapel	1384, 974, 2015	9.977,29	214,15	PES-P02-084
85	María Aurora Cereijo Aguad y Lucia del Rosario Tordecilla Cortés	Lote Complemento 13 del Proyecto de Parcelación Tahuinco	Coquimbo, Choapa, Salamanca, Illapel	379 vta., 233, 1994	14.198,15	318,60	PES-P02-085
86	Hermes del Tránsito Tapia Vicencio, María Eugenia Tapia Vicencio, Luis Eduardo Tapia Vicencio, Manuel Ricardo Tapia Vicencio, Margarita Beatriz Tapia Vicencio	Lote complemento N° 27 , resultante del Proyecto de División de los terrenos de la cooperativa de Reforma Agraria Asignataria Mixta Tahuinco Limitada	Coquimbo, Choapa, Salamanca, Illapel	369, 300, 2011	6.520,59	147,12	PES-P02-086
88	Bien Nacional de Uso Público	Estero Camisas	-	-	-	201,73	N/A
89	Duhamel Andrés Toro Diaz	Lote número N°103 del Proyecto de Parcelación El Tambo que forma parte de los Lotes A y B de la Coperativa de Reforma Agraria Mixta El Tambo Limitada	Coquimbo, Choapa, Salamanca, Illapel	1553, 1128, 2015	15.840.99	368,97	PES-P02-089
90	Ver Anexo 2.5	Bien comun especial número cuatro-El Tambo	Coquimbo, Choapa, Salamanca, Illapel	Ver Anexo 2.5	177.985.44	3.525,06	PES-P02-090
91	Ver Anexo 2.6.	Reserva Cooperativa N° 2 El Queñe	Coquimbo, Choapa, Salamanca, Illapel	Ver Anexo 2.6	304.712,43	4.064,65	PES-P02-091
92	Ver Anexo 2.72	Bien Común General N°4, Punguesillo	Coquimbo, Choapa, Salamanca, Illapel	Ver Anexo 2.7	610.466,13	8.033,01	PES-P02-092

ii) Retiro de dos predios del proyecto por dejar de ser afectado por el trazado.

Debido al cambio de trazado dejarán de ser afectados por el proyecto los predios ID 49 e ID 87.

3.- Reemplaza los planos de cruce que indica.

En razón de la modificación del trazado del proyecto, es necesario reemplazar los siguientes planos de cruce que se indican a continuación:

2 En aquellos cuadros donde se señala “Ver Anexo 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7”, se deberá remitir única y exclusivamente al listado de propietarios, y fojas, número y año que se encuentran informados a esa Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Datos que se encuentran disponibles en la página web de la SEC.

PL-005L05, PL-005L06, PL-005L07, PL-005L08, PL-005L09, PL-005L10, PL-005L11, PL-005L12, PL-005L13, PL-005L14, PL-005L15, PL-005L16, PL-005L17, PL-005L18, PL-005L19, PL-005L20, PL-005L21, PL-005L22, PL-005L23, PL-005L24, PL-005L25, PL-005L26, PL-005L27 y PL-005L28.

4. Se modifica el ítem 5.5. de la Memoria Explicativa de las Obras, denominado “Coordenadas de las Estructuras”:

Vértice	Nombre	Progresiva [m]	Este [m]	Norte [m]	Cota [m]	Angulo [°]	Vano Adelante [m]	Tipo de Estructura
	ML-PTS	0	250.814,38	6.552.321,63	326,00		50,00	Marco de Línea "ML"
VS	T-1	50,00	250.814,51	6.552.271,63	326,00	-59,04	207,13	FL-6 B19m
	T-2	257,13	250.992,41	6.552.165,55	324,98		466,67	A+24 B52m
	T-3	723,80	251.393,22	6.551.926,53	322,73		656,84	A REF-6 B22m
V1	T-4	1.380,64	251.957,37	6.551.590,12	314,03	49,42	348,21	FL-6 B19m
	T-5	1.728,85	252.016,47	6.551.246,96	307,50		340,67	A-6 B22m
	T-6	2.069,52	252.074,28	6.550.911,23	310,95		477,28	A+0 B28m
	T-7	2.546,80	252.155,28	6.550.440,87	342,58		502,21	A REF+3 B31m
	T-8	3.049,01	252.240,51	6.549.945,94	341,29		346,92	A+3 B31m
	T-9	3.395,93	252.299,39	6.549.604,05	353,25		496,33	A+0 B28m
	T-10	3.892,26	252.383,62	6.549.114,92	394,09		400,85	A-6 B22m
	T-11	4.293,11	252.451,65	6.548.719,89	393,90		352,75	K15-6 B19m
	T-12	4.645,86	252.511,52	6.548.372,26	500,21		292,10	A REF+3 B31m
	T-13	4.937,96	252.561,09	6.548.084,40	425,36		231,82	A+0 B28m
	T-14	5.169,78	252.600,43	6.547.855,94	366,51		557,47	K15-6 B19m
	T-15	5.727,25	252.695,04	6.547.306,56	401,91		210,87	A+6 B34m
	T-16	5.938,12	252.730,83	6.547.098,75	412,00		477,41	A+3 B31m
	T-17	6.415,53	252.811,85	6.546.628,27	339,35		299,55	K15-6 B19m
	T-18	6.715,08	252.862,68	6.546.333,06	377,12		257,91	K15-0 B25m
	T-19	6.972,99	252.906,46	6.546.078,89	425,80		222,59	A+0 B28m
	T-20	7.195,58	252.944,23	6.545.859,53	401,52		469,00	A+0 B28m
	T-21	7.664,58	253.023,83	6.545.397,33	366,11		624,55	K15+3 B28m
	T-22	8.289,13	253.129,82	6.544.781,84	417,11		685,99	A REF-3 B25m
V2	T-23	8.975,12	253.246,24	6.544.105,80	441,52	3,07	293,41	K15-6 B19m
	T-24	9.268,53	253.280,50	6.543.814,40	472,33		349,62	A+3 B31m
	T-25	9.618,15	253.321,32	6.543.467,17	460,67		393,61	A+3 B31m
	T-26	10.011,76	253.367,28	6.543.076,25	366,07		537,61	K15-3 B22m
	T-27	10.549,37	253.430,05	6.542.542,32	357,51		403,90	A+6 B34m
	T-28	10.953,27	253.477,21	6.542.141,18	386,14		654,30	A REF+3 B31m
	T-29	11.607,57	253.553,60	6.541.491,35	257,00		215,39	K15-6 B19m
	T-30	11.822,96	253.578,75	6.541.277,43	303,16		361,41	A-3 B25m

	T-31	12.184,37	253.620,95	6.540.918,49	289,33		317,69	A+3 B31m
	T-32	12.502,06	253.658,04	6.540.602,97	285,98		233,25	A+3 B31m
	T-33	12.735,31	253.685,28	6.540.371,32	279,55		338,87	A+3 B31m
	T-34	13.074,18	253.724,84	6.540.034,77	264,28		426,49	A+6 B34m
	T-35	13.500,67	253.774,64	6.539.611,20	263,04		572,86	A REF+16 B44m
	T-36	14.073,53	253.841,53	6.539.042,26	248,56		496,64	A REF+0 B28m
V3	T-37	14.570,17	253.899,51	6.538.549,02	271,57	2,06	207,01	K15-6 B19m
	T-38	14.777,18	253.916,26	6.538.342,69	295,46		250,04	A-6 B22m
	T-39	15.027,22	253.936,50	6.538.093,47	297,03		317,97	A-6 B22m
	T-40	15.345,19	253.962,23	6.537.776,54	293,09		412,56	A-6 B22m
	T-41	15.757,75	253.995,62	6.537.365,33	307,84		372,36	A+0 B28m
	T-42	16.130,11	254.025,75	6.536.994,19	318,10		284,05	A-6 B22m
	T-43	16.414,16	254.048,73	6.536.711,07	331,15		415,38	A+0 B28m
	T-44	16.829,54	254.082,35	6.536.297,05	336,3		377,07	A+3 B31m
	T-45	17.206,61	254.112,86	6.535.921,22	346,09		417,01	A+0 B28m
	T-46	17.623,62	254.146,61	6.535.505,58	345,73		474,49	A-3 B25m
	T-47	18.098,11	254.185,00	6.535.032,65	352,51		304,66	A+0 B28m
	T-48	18.402,77	254.209,66	6.534.728,99	377,87		376,09	A-3 B25m
V4	T-49	18.778,86	254.240,09	6.534.354,13	321,59	-0,6	401,00	K15-6 B19m
	T-50	19.179,86	254.276,72	6.533.954,81	355,65		503,76	A+6 B34m
	T-51	19.683,62	254.322,74	6.533.453,16	297,51		407,43	A-6 B22m
	T-52	20.091,05	254.359,96	6.533.047,43	242,09		408,68	A+0 B28m
	T-53	20.499,73	254.397,29	6.532.640,46	222,23		386,09	A-3 B25m
	T-54	20.885,82	254.432,56	6.532.255,98	183,92		474,08	A-3 B25m
	T-55	21.359,90	254.475,87	6.531.783,88	176,18		449,98	A+0 B28m
	T-56	21.809,88	254.516,97	6.531.335,78	202,60		329,99	A+0 B28m
	T-57	22.139,87	254.547,12	6.531.007,17	236,82		551,75	A-3 B25m
	T-58	22.691,62	254.597,52	6.530.457,73	267,09		336,55	A+3 B31m
	T-59	23.028,17	254.628,26	6.530.122,59	311,65		752,60	A REF-6 B22m
V5	T-60	23.780,77	254.697,01	6.529.373,14	384,00	-0,43	137,13	K15-0 B25m
	T-61	23.917,90	254.710,57	6.529.236,68	367,62		695,09	A+3 B31m
	T-62	24.612,99	254.779,31	6.528.545,00	338,95		160,56	A+3 B31m
	T-63	24.773,55	254.795,19	6.528.385,23	346,33		373,81	A-6 B22m
	T-64	25.147,36	254.832,15	6.528.013,25	348,79		342,58	A-6 B22m
	T-65	25.489,94	254.866,03	6.527.672,35	281,90		326,52	A-3 B25m
	T-66	25.816,46	254.898,32	6.527.347,43	238,82		411,63	A+0 B28m
	T-67	26.228,09	254.939,03	6.526.937,82	220,71		491,73	A-6 B22m
	T-68	26.719,82	254.987,65	6.526.448,50	217,41		337,85	A-3 B25m
	T-69	27.057,67	255.021,06	6.526.112,31	205,90		629,62	A REF-6 B22m
	T-70	27.687,29	255.083,32	6.525.485,78	189,39		289,96	K15-6 B19m
V6	T-71	27.977,25	255.112,00	6.525.197,24	242,39	-11,84	573,55	K15-0 B25m
	T-72	28.550,80	255.284,59	6.524.650,27	288,41		466,56	A REF+6 B34m
	T-73	29.017,36	255.424,99	6.524.205,34	306,08		473,96	A+3 B31m

	T-74	29.491,32	255.567,61	6.523.753,35	255,98		627,51	K15+3 B28m
	T-75	30.118,83	255.756,44	6.523.154,93	349,00		646,97	A REF-3 B25m
	T-76	30.765,80	255.951,13	6.522.537,95	235,08		586,87	A REF+0 B28m
V7	T-77	31.352,67	256.127,73	6.521.978,28	175,51	6,72	489,26	K15-6 B19m
	T-78	31.841,93	256.219,35	6.521.497,68	194,14		311,97	A+0 B28m
	T-79	32.153,90	256.277,77	6.521.191,23	207,72		398,84	K15+3 B28m
	T-80	32.552,74	256.352,46	6.520.799,45	282,53		427,19	K15-3 B22m
	T-81	32.979,93	256.432,45	6.520.379,82	260,98		531,94	A REF-6 B22m
	T-82	33.511,87	256.532,07	6.519.857,29	200,42		496,78	A REF+6 B34m
	T-83	34.008,65	256.625,09	6.519.369,30	194,06		432,46	A+6 B34m
V8	T-84	34.441,11	256.706,08	6.518.944,49	225,22	24,5	258,16	K30-6 B19m
	T-85	34.699,22	256.644,90	6.518.693,69	185,00		295,70	A+3 B31m
	T-86	34.994,92	256.574,83	6.518.406,42	172,19		427,47	A+0 B28m
	T-87	35.422,38	256.473,53	6.517.991,13	174,22		322,67	A+3 B31m
	T-88	35.745,06	256.397,06	6.517.677,65	208,72		318,28	A-6 B22m
V9	T-89	36.063,33	256.321,64	6.517.368,44	215,88	-25,72	358,59	K30-3 B22m
	T-90	36.421,92	256.396,29	6.517.017,71	233,75		386,00	A-3 B25m
	T-91	36.807,92	256.476,66	6.516.640,17	231,78		485,17	A+3 B31m
	T-92	37.293,09	256.577,67	6.516.165,63	246,16		394,05	A+3 B31m
	T-93	37.687,14	256.659,71	6.515.780,21	250,70		376,78	A+3 B31m
	T-94	38.063,92	256.738,15	6.515.411,69	261,94		340,91	A-6 B22m
	T-95	38.404,83	256.809,12	6.515.078,25	242,44		322,06	A-6 B22m
	T-96	38.726,89	256.876,18	6.514.763,25	215,51		414,33	A+0 B28m
	T-97	39.141,22	256.962,44	6.514.358,00	215,21		342,67	A-3 B25m
	T-98	39.483,89	257.033,78	6.514.022,84	219,16		483,94	A+3 B31m
	T-99	39.967,83	257.134,53	6.513.549,50	226,74		411,38	A+0 B28m
	T-100	40.379,22	257.220,18	6.513.147,13	221,22		482,71	A+6 B34m
	T-101	40.861,92	257.320,68	6.512.675,00	266,38		114,32	A-6 B22m
V10	T-102	40.976,24	257.344,48	6.512.563,18	257,11	-28,94	496,67	K30-6 B19m
	T-103	41.472,92	257.670,05	6.512.188,10	209,12		352,00	A+0 B28m
	T-104	41.824,92	257.900,79	6.511.922,27	195,84		529,08	A+6 B34m
	T-105	42.354,00	258.247,60	6.511.522,71	200,10		387,45	K15+3 B28m
	T-106	42.741,46	258.501,58	6.511.230,11	184,06		249,49	PORTICO
V11	T-107	42.990,95	258.665,12	6.511.041,70	178,32	7,78	401,98	K15+0 B25m
	T-108	43.392,93	258.868,42	6.510.694,92	163,18		417,93	A+3 B31m
V12	T-109	43.810,86	259.079,79	6.510.334,38	157,08	-8,34	413,99	K15+3 B28m
V13	T-110	44.224,85	259.338,76	6.510.011,39	153,89	5,54	429,00	K15+3 B28m
	T-111	44.653,85	259.573,52	6.509.652,32	151,21		396,57	A+3 B31m
	T-112	45.050,42	259.790,54	6.509.320,40	156,09		430,81	A+3 B31m
	T-113	45.481,23	260.026,29	6.508.959,82	158,57		343,34	A+0 B28m
	T-114	45.824,57	260.214,18	6.508.672,45	157,29		437,97	A+0 B28m
	T-115	46.262,54	260.453,85	6.508.305,88	166,17		391,44	A+3 B31m
	T-116	46.653,98	260.668,06	6.507.978,25	167,73		400,49	A-3 B25m

	T-117	47.054,47	260.887,22	6.507.643,05	169,31		400,96	A+3 B31m
	T-118	47.455,43	261.106,64	6.507.307,46	170,03		409,58	A+0 B28m
	T-119	47.865,01	261.330,77	6.506.964,65	171,95		294,49	A+3 B31m
V14	T-120	48.159,50	261.491,92	6.506.718,17	168,56	-0,69	292,12	K15-6 B19m
	T-121	48.451,62	261.654,73	6.506.475,63	171,18		352,80	A-6 B22m
	T-122	48.804,42	261.851,36	6.506.182,70	194,27		297,97	A-3 B25m
	T-123	49.102,39	262.017,43	6.505.935,30	205,96		407,99	A-6 B22m
	T-124	49.510,38	262.244,82	6.505.596,55	186,63		346,36	A+3 B31m
	T-125	49.856,74	262.437,85	6.505.308,97	199,95		317,08	A+3 B31m
	T-126	50.173,82	262.614,57	6.505.045,70	198,45		354,43	A-6 B22m
V15	T-127	50.528,25	262.812,11	6.504.751,42	200,98	-54,83	269,30	FL-6 B19m
	T-127-A	50.797,55	263.081,34	6.504.745,34	237,73		83,54	PORTICO
V16	T-128	50.881,09	263.164,86	6.504.743,45	263,66	42,37	171,58	FL-6 B19m
	T-129	51.052,67	263.288,97	6.504.624,98	279,20		371,22	A+3 B31m
V17	T-130	51.423,89	263.557,49	6.504.368,66	258,48	-32,53	208,39	K45-6 B19m
	T-131	51.632,28	263.761,96	6.504.328,41	303,30		354,70	A-6 B22m
	T-132	51.986,98	264.109,98	6.504.259,89	351,43		262,87	A-3 B25m
	T-133	52.249,85	264.367,90	6.504.209,11	322,30		466,36	A+6 B34m
	T-134	52.716,21	264.825,48	6.504.119,03	192,99		547,40	K15+3 B28m
	T-135	53.263,61	265.362,57	6.504.013,29	189,23		224,65	A-6 B22m
	T-136	53.488,26	265.582,99	6.503.969,90	172,36		203,28	A-6 B22m
	T-137	53.691,54	265.782,44	6.503.930,63	117,46		670,56	K15-0 B25m
	T-138	54.362,10	266.440,37	6.503.801,10	161,94		336,89	K15-0 B25m
	T-139	54.698,99	266.770,92	6.503.736,03	210,73		530,68	A+6 B34m
	T-140	55.229,67	267.291,60	6.503.633,52	214,71		371,38	A+3 B31m
	T-141	55.601,05	267.655,99	6.503.561,79	231,45		575,74	A+0 B28m
	T-142	56.176,79	268.220,89	6.503.450,57	186,27		376,69	A+3 B31m
	T-143	56.553,48	268.590,49	6.503.377,81	186,61		336,09	A-3 B25m
	T-144	56.889,57	268.920,25	6.503.312,89	172,55		497,58	A-3 B25m
	T-145	57.387,15	269.408,46	6.503.216,77	155,01		227,64	A+0 B28m
	T-146	57.614,79	269.631,81	6.503.172,80	164,64		417,38	A-6 B22m
	T-147	58.032,17	270.041,33	6.503.092,18	174,26		567,35	A REF+3 B31m
	T-148	58.599,52	270.598,00	6.502.982,59	122,51		584,96	K15+12 B37m
	T-149	59.184,48	271.171,94	6.502.869,60	181,33		209,34	A-6 B22m
	T-150	59.393,82	271.377,34	6.502.829,16	194,96		347,59	A-3 B25m
	T-151	59.741,41	271.718,38	6.502.762,02	207,56		454,81	A+0 B28m
	T-152	60.196,22	272.164,62	6.502.674,17	226,44		395,67	A+3 B31m
V18	T-153	60.591,89	272.552,84	6.502.597,74	229,46	24,86	274,07	K30-0 B25m
	T-154	60.865,96	272.774,56	6.502.436,64	221,87		558,65	A-6 B22m
	T-155	61.424,61	273.226,51	6.502.108,26	181,14		326,59	K15-6 B19m
	T-156	61.751,20	273.490,72	6.501.916,29	222,82		366,21	A+0 B28m
	T-157	62.117,41	273.786,99	6.501.701,03	234,19		414,04	A+3 B31m
	T-158	62.531,45	274.121,95	6.501.457,65	237,47		393,00	A+0 B28m

	T-159	62.924,45	274.439,89	6.501.226,64	238,52		456,03	A+3 B31m
	T-160	63.380,48	274.808,82	6.500.958,58	202,73		376,06	K15-6 B19m
	T-161	63.756,54	275.113,05	6.500.737,53	230,87		321,74	A+3 B31m
	T-162	64.078,28	275.373,34	6.500.548,41	254,00		365,58	A+0 B28m
	T-163	64.443,86	275.669,09	6.500.333,52	259,41		382,64	A-3 B25m
V19	T-164	64.826,50	275.978,65	6.500.108,60	268,00	7,6	404,20	K15+3 B28m
	T-165	65.230,70	276.271,37	6.499.829,86	274,65		289,29	K15-3 B22m
	T-166	65.519,99	276.480,87	6.499.630,36	334,35		372,29	A-3 B25m
	T-167	65.892,28	276.750,47	6.499.373,62	284,60		370,39	K15-6 B19m
	T-168	66.262,67	277.018,70	6.499.118,20	329,03		394,03	A+6 B34m
	T-169	66.656,70	277.304,05	6.498.846,47	300,20		332,18	K15-3 B22m
	T-170	66.988,88	277.544,61	6.498.617,40	322,77		250,32	A-6 B22m
V20	T-171	67.239,20	277.725,89	6.498.444,78	341,67	3,63	592,82	K15-6 B19m
	T-172	67.832,02	278.128,43	6.498.009,58	312,91		191,17	K15-6 B19m
V21	T-173	68.023,19	278.258,24	6.497.869,24	342,40	-4,62	161,99	K15-6 B19m
	T-174	68.185,18	278.377,46	6.497.759,57	370,60		196,07	A-6 B22m
	T-175	68.381,25	278.521,77	6.497.626,84	332,33		619,58	A+0 B28m
	T-176	69.000,83	278.977,77	6.497.207,38	279,03		456,18	A REF+0 B28m
	T-177	69.457,01	279.313,52	6.496.898,55	259,20		341,07	A+0 B28m
	T-178	69.798,08	279.564,54	6.496.667,65	249,49		510,81	A-3 B25m
	T-179	70.308,89	279.940,49	6.496.321,84	256,44		589,83	A REF-6 B22m
V22	T-180	70.898,72	280.374,60	6.495.922,53	247,14	-9,28	244,18	K15-6 B19m
	T-181	71.142,90	280.578,61	6.495.788,36	253,89		420,87	A-6 B22m
	T-182	71.563,77	280.930,26	6.495.557,11	256,38		377,66	A+0 B28m
	T-183	71.941,43	281.245,81	6.495.349,61	257,63		293,11	A+0 B28m
V23	T-184	72.234,54	281.490,71	6.495.188,56	242,89	3,44	309,15	K15-3 B22m
V24	T-185	72.543,69	281.738,35	6.495.003,50	215,90	-4,18	494,67	K15+0 B25m
	T-187	73.038,36	282.155,14	6.494.737,08	225,86		399,81	A+6 B34m
	T-188	73.438,17	282.492,00	6.494.521,75	232,70		383,03	A-3 B25m
	T-189	73.821,20	282.814,73	6.494.315,45	249,69		216,94	A+0 B28m
V25	T-190	74.038,14	282.997,52	6.494.198,61	263,88	57,06	513,11	FL-6 B19m
V26	T-191	74.551,25	283.000,65	6.493.685,51	205,40	-6,35	207,97	K15-6 B19m
	T-192	74.759,22	283.024,92	6.493.478,96	226,76		217,72	A+0 B28m
V27	T-193	74.976,94	283.050,34	6.493.262,73	237,89	-55,98	328,43	FL-6 B19m
V28	T-194	75.305,37	283.342,14	6.493.112,01	204,47	-3,94	488,48	K15+0 B25m
V29	T-195	75.793,85	283.790,53	6.492.918,20	244,20	-14,62	456,11	K45+0 B25m
	T-196	76.249,96	284.241,32	6.492.848,74	250,05		403,99	A+3 B31m
V30	T-197	76.653,95	284.640,59	6.492.787,21	253,56	43,79	416,22	FL-3 B22m
	T-198	77.070,17	284.893,70	6.492.456,80	245,29		336,38	A+0 B28m
	T-199	77.406,55	285.098,27	6.492.189,76	260,65		379,12	A-3 B25m
V31	T-200	77.785,67	285.328,82	6.491.888,81	251,54	-23,26	330,95	K45+0 B25m
	T-201	78.116,62	285.617,47	6.491.726,93	249,89		411,85	A-3 B25m
	T-202	78.528,47	285.976,69	6.491.525,48	262,01		261,06	A+3 B31m

	T-203	78.789,53	286.204,39	6.491.397,79	271,8		305,43	A+6 B34m
V32	T-204	79.094,96	286.470,79	6.491.248,39	301,86	-28,71	507,44	K30-0 B25m
V33	T-205	79.602,40	286.978,20	6.491.243,28	358,00	23,95	188,91	K30-3 B22m
	T-206	79.791,31	287.150,06	6.491.164,86	398,86		286,51	A-6 B22m
	T-207	80.077,82	287.410,71	6.491.045,92	397,09		630,99	A-6 B22m
	T-208	80.708,81	287.984,76	6.490.783,98	431,02		464,51	A REF-3 B25m
V34	T-209	81.173,32	288.407,35	6.490.591,15	332,80	3,66	741,99	K15-3 B22m
	T-210	81.915,31	289.061,32	6.490.240,61	347,72		291,92	K15-0 B25m
	T-211	82.207,23	289.318,61	6.490.102,70	432,15		349,23	A REF-3 B25m
	T-212	82.556,46	289.626,41	6.489.937,71	346,34		660,53	K15-0 B25m
	T-213	83.216,99	290.208,58	6.489.625,66	508,64		156,97	A+3 B31m
	T-214	83.373,96	290.346,93	6.489.551,50	498,66		827,15	A REF+3 B31m
	T-215	84.201,11	291.075,95	6.489.160,73	427,84		556,54	A REF-6 B22m
	T-216	84.757,65	291.566,47	6.488.897,80	368,25		276,07	K15-6 B19m
	T-217	85.033,72	291.809,79	6.488.767,37	446,86		216,00	K15-0 B25m
	T-218	85.249,72	292.000,17	6.488.665,33	475,49		121,15	PORTICO
	T-219	85.370,87	292.106,95	6.488.608,09	461,67		548,01	A+6 B34m
	T-220	85.918,88	292.589,95	6.488.349,20	298,97		533,11	K15+3 B28m
	T-221	86.451,99	293.059,81	6.488.097,34	384,51		483,07	K15-0 B25m
V35	T-222	86.935,06	293.485,57	6.487.869,12	501,46	-7,22	112,66	K15-3 B22m
	T-223	87.047,72	293.590,77	6.487.828,80	497,31		414,98	A-3 B25m
	T-224	87.462,70	293.978,26	6.487.680,27	347,40		393,72	K15-6 B19m
	T-225	87.856,42	294.345,90	6.487.539,35	351,05		288,55	A-6 B22m
V36	T-226	88.144,97	294.615,33	6.487.436,07	314,12	27,93	484,81	K30-6 B19m
	T-227	88.629,78	294.934,04	6.487.070,74	358,81		456,75	A-6 B22m
	T-228	89.086,53	295.234,30	6.486.726,55	362,58		499,18	K15-3 B22m
	T-229	89.585,71	295.562,46	6.486.350,39	480,09		400,07	A+6 B34m
	T-230	89.985,78	295.825,46	6.486.048,91	535,34		396,83	A REF-6 B22m
V37	T-231	90.382,61	296.086,33	6.485.749,88	333,71	2,52	442,58	K15-6 B19m
V38	T-232	90.825,19	296.362,31	6.485.403,88	304,88	-43,02	127,88	K45-6 B19m
	T-233	90.953,07	296.488,82	6.485.385,20	340,12		234,69	K15-6 B19m
	T-234	91.187,76	296.720,99	6.485.350,91	355,19		515,70	A+3 B31m
	T-235	91.703,46	297.231,16	6.485.275,57	431,11		240,71	A-6 B22m
	T-236	91.944,17	297.469,29	6.485.240,40	465,91		547,32	A-3 B25m
	T-237	92.491,49	298.010,74	6.485.160,44	399,29		312,03	A-6 B22m
V39	T-238	92.803,52	298.319,42	6.485.114,85	358,53	0,6	210,36	K15-6 B19m
	T-239	93.013,88	298.527,19	6.485.081,95	384,78		408,96	A-3 B25m
	T-240	93.422,84	298.931,12	6.485.017,98	460,33		341,27	A-3 B25m
	T-241	93.764,11	299.268,19	6.484.964,59	493,03		512,66	A-6 B22m
	T-242	94.276,77	299.774,54	6.484.884,40	528,37		158,73	A+0 B28m
V40	T-243	94.435,50	299.931,32	6.484.859,57	504,71	12,5	601,78	K15-3 B22m
	T-244	95.037,28	300.491,22	6.484.638,99	486,86		483,22	A REF-3 B25m
	T-245	95.520,50	300.940,81	6.484.461,86	465,37		462,11	A+0 B28m

	T-246	95.982,61	301.370,76	6.484.292,47	492,87		437,22	K15-6 B19m
	T-247	96.419,83	301.777,55	6.484.132,21	566,61		239,99	A-6 B22m
	T-248	96.659,82	302.000,84	6.484.044,24	613,04		195,31	A-6 B22m
V41	T-249	96.855,13	302.182,56	6.483.972,65	623,53	53,2	240,69	FL-6 B19m
	T-250	97.095,82	302.246,04	6.483.740,48	734,63		360,47	A-3 B25m
	T-251	97.456,29	302.341,12	6.483.392,78	849,57		473,66	A REF+3 B31m
	T-252	97.929,95	302.466,05	6.482.935,89	825,03		358,28	K15+3 B28m
	T-253	98.288,23	302.560,55	6.482.590,30	858,22		720,41	A REF+0 B28m
	T-254	99.008,64	302.750,56	6.481.895,40	760,83		477,88	A REF-6 B22m
	T-255	99.486,52	302.876,61	6.481.434,44	737,8		272,45	A+6 B34m
V42	T-256	99.758,97	302.948,47	6.481.171,64	678,34	-30,1	450,65	K45-0 B25m
	T-257	100.209,62	303.269,32	6.480.855,19	555,79		558,37	K15-0 B25m
	T-258	100.767,99	303.666,88	6.480.463,11	549,09		479,61	A REF-6 B22m
	T-259	101.247,60	304.008,36	6.480.126,33	569,50		192,34	A+0 B28m
V43	T-260	101.439,94	304.145,30	6.479.991,27	547,47	16,19	612,49	K45+0 B25m
	T-261	102.052,43	304.444,22	6.479.456,67	532,31		429,54	A REF+6 B34m
	T-262	102.481,97	304.653,85	6.479.081,76	516,52		427,27	A+6 B34m
V44	T-263	102.909,24	304.862,37	6.478.708,83	521,34	-50,56	174,38	FL+0 B25m
	T-264	103.083,62	305.033,98	6.478.677,88	510,65		438,37	K15-6 B19m
	T-265	103.521,99	305.465,39	6.478.600,06	494,95		498,07	A+3 B31m
V45	T-266	104.020,06	305.955,55	6.478.511,65	535,38	-10,59	445,57	K45-6 B19m
	T-267	104.465,63	306.401,11	6.478.514,48	618,37		467,42	A+3 B31m
	T-268	104.933,05	306.868,52	6.478.517,46	650,11		742,06	A REF+6 B34m
V46	T-269	105.675,11	307.610,56	6.478.522,19	625,15	-9,52	490,42	K45-3 B22m
	T-270	106.165,53	308.093,71	6.478.606,34	643,98		257,11	A+0 B28m
	T-271	106.422,64	308.347,00	6.478.650,45	569,02		400,71	A+0 B28m
	T-272	106.823,35	308.741,77	6.478.719,19	450,37		405,47	K45+0 B25m
V47	T-273	107.228,82	309.145,50	6.478.681,68	453,16	19,61	435,47	A+3 B31m
V48	T-274	107.664,29	309.579,10	6.478.641,40	466,17	9,34	341,58	K45+0 B25m
V49	T-275	108.005,87	309.901,94	6.478.529,82	553,46	-18,14	332,53	K45+0 B25m
	T-276	108.338,40	310.234,43	6.478.524,46	644,11		238,55	A-3 B25m
V50	T-277	108.576,95	310.472,95	6.478.520,61	693,50	-6,74	455,27	K15-6 B19m
V51	T-278	109.032,22	310.925,88	6.478.566,74	761,60	8,48	226,63	K15+0 B25m
	T-279	109.258,85	311.152,26	6.478.556,20	796,00		175,54	A+0 B28m
	T-280	109.434,39	311.327,61	6.478.548,04	776,91		609,50	K15-6 B19m
	T-280A	110.043,89	311.936,45	6.478.519,71	828,33		293,64	K15+3 B28m
	T-281	110.337,53	312.229,78	6.478.506,05	921,05		454,83	A+6 B34m
V52	T-282	110.792,36	312.684,12	6.478.484,91	1.025,00	19,55	541,18	FL+3 B28m
	T-283	111.333,54	313.185,12	6.478.280,28	1000,76		157,66	K15+3 B28m
	T-283A	111.491,20	313.331,07	6.478.220,66	942,55		661,58	K15+3 B28m
V53	T-284	112.152,78	313.943,53	6.477.970,51	839,92	-4,23	252,32	K15-0 B25m
	T-285	112.405,10	314.183,52	6.477.892,60	905,40		563,96	K15-6 B19m
	T-286	112.969,06	314.719,92	6.477.718,45	849,89		738,03	K15-6 B19m

V54	T-287	113.707,09	315.421,88	6.477.490,56	820,93	5,02	214,29	K15+3 B28m
	T-288	113.921,38	315.619,13	6.477.406,81	938,32		527,47	K15-3 B22m
V55	T-289	114.448,85	316.104,65	6.477.200,66	843,65	30,27	378,61	FL-6 B19m
V56	T-290	114.827,46	316.331,03	6.476.897,18	891,16	5,04	360,58	K15-3 B22m
	T-291	115.188,04	316.520,40	6.476.590,33	1.109,08		228,65	K15+3 B28m
	T-292	115.416,69	316.640,49	6.476.395,75	1.246,00		490,77	A-6 B22m
	T-293	115.907,46	316.898,23	6.475.978,11	1.165,16		446,61	K15-6 B19m
	T-294	116.354,07	317.132,78	6.475.598,05	1.192,41		146,97	A-3 B25m
	T-295	116.501,04	317.209,97	6.475.472,98	1.142,85		295,25	A-3 B25m
V57	T-296	116.796,29	317.365,03	6.475.221,72	1.002,43	-4,21	553,70	K15-3 B22m
	T-297	117.349,99	317.689,67	6.474.773,18	995,75		548,30	A+3 B31m
	T-298	117.898,29	318.011,14	6.474.329,01	1.012,41		315,03	A-6 B22m
V58	T-299	118.213,32	318.195,84	6.474.073,80	1.017,09	-1,74	577,95	K15+3 B28m
	T-300	118.791,27	318.548,77	6.473.616,13	1.302,36		87,52	K15+3 B28m
	T-301	118.878,79	318.602,21	6.473.546,82	1.294,42		710,46	K15+3 B28m
V59	T-302	119.589,25	319.036,06	6.472.984,21	1.112,94	-15,37	695,65	K30-6 B19m
	T-303	120.284,90	319.591,68	6.472.565,63	1.082,65		647,61	K15-6 B19m
	T-304	120.932,51	320.108,93	6.472.175,95	1.171,25		411,80	K15-0 B25m
	T-305	121.344,31	320.437,84	6.471.928,16	1.338,66		221,64	A+6 B34m
	T-306	121.565,95	320.614,87	6.471.794,80	1.314,94		525,00	K15-6 B19m
	T-307	122.090,95	321.034,19	6.471.478,90	1.138,44		442,22	K15-0 B25m
	T-308	122.533,17	321.387,40	6.471.212,81	1.116,88		322,04	K15-6 B19m
	T-309	122.855,21	321.644,62	6.471.019,03	1.153,91		335,67	A-6 B22m
	T-310	123.190,88	321.912,72	6.470.817,05	1.167,60		308,83	K15-6 B19m
	T-311	123.499,71	322.159,39	6.470.631,22	1.213,31		444,17	A+0 B28m
V60	T-312	123.943,88	322.514,15	6.470.363,96	1.099,64	-0,98	430,60	K15-6 B19m
V61	T-313	124.374,48	322.862,45	6.470.110,77	1.026,69	12,26	493,05	K15-6 B19m
	T-314	124.867,53	323.190,58	6.469.742,76	1.083,55		254,59	A-6 B22m
	T-315	125.122,12	323.360,01	6.469.552,73	1.056,67		333,01	A+0 B28m
V62	T-316	125.455,13	323.581,63	6.469.304,17	1.040,00	-28,53	304,90	K30-6 B19m
	T-317	125.760,03	323.868,59	6.469.201,14	1.025,19		490,62	K15-6 B19m
VR	T-318	126.250,65	324.330,35	6.469.035,34	1.075,08	13,35	55,83	FL-6 B19m
	ML-CEN	126.306,48	324.377,12	6.469.004,85	1.081,00		0,00	Marco de Línea "ML"

5. Además de los antes señalado, se ha modificado en el documento Franja de Seguridad, específicamente en el Anexo III denominado “Detalle Franja de Seguridad Vano a Vano” los siguientes cambios que a continuación se indican:

Torre donde inicia el vano		Torre donde finaliza el vano		Longitud del vano (m)	% de tensión EDS 15°C (condición)	Tensión o Tiro del conductor en el vano	Datos para el cálculo de la franja			Ancho cruceta "A" (m) nota 3	Ángulo de desviación del conductor	Proyección desviación del conductor y conjunto de aislación "B" (m)	Distancia de seguridad - Línea y construcción "C" (m)	Ancho de franja de seguridad calculada "D" (m)	Ancho de Franja de Servidumbre Eléctrica (m)
Nº	Tipo	Nº	Tipo				Flexa del conductor (m) nota 2	Largo de la cadena	Ángulo de desviación de la cadena (grados)						

					final, sin viento) (%) nota 1	respectivo EDS 15°C (condición final, sin viento) (kgF) nota 1		(m) nota 4	sexagesimale s)		(grados sexagesimale s)				
T-107	K15+0 B25m	T-108	A+3 B31m	401,98	19,65	1639,704	17,01	1,37	47,32	4,93	47,32	13,51	4,45	45,77	47,00
T-108	A+3 B31m	T-109	K15+3 B28m	417,93	19,65	1639,704	18,37	1,37	47,37	4,93	47,37	14,52	4,45	47,79	49,00
T-109	K15+3 B28m	T-110	K15+3 B28m	413,99	19,76	1648,881	17,89	0,00	46,57	5,05	46,57	12,99	4,45	44,98	46,00
T-171	K15-6 B19m	T-172	K15-6 B19m	592,82	19,05	1589,738	36,56	0,00	47,29	5,05	47,29	26,86	4,45	72,72	74,00
T-172	K15-6 B19m	T-173	K15-6 B19m	191,17	16,84	1405,169	5,23	0,00	44,51	5,05	44,51	3,67	4,45	26,33	28,00
T-190	FL-6 B19m	T-191	K15-6 B19m	513,11	18,97	1583,619	27,97	0,00	40,43	5,18	40,43	18,14	4,45	55,53	57,00
T-191	K15-6 B19m	T-192	A+0 B28m	207,97	17,44	1456,155	5,73	1,37	36,64	4,93	36,64	4,23	4,45	27,22	29,00
T-192	A+0 B28m	T-193	FL-6 B19m	217,72	17,44	1456,155	6,24	1,37	35,13	5,05	35,13	4,38	4,45	27,75	29,00
T-270	A+0 B28m	T-271	A+0 B28m	257,11	19,55	1631,546	7,68	2,73	38,95	4,8	38,95	6,54	4,45	31,58	33,00
T-271	A+0 B28m	T-272	K45+0 B25m	400,71	20	1669,275	18,67	1,37	41,85	4,925	41,85	13,36	4,45	45,486	47,00
T-272	K45+0 B25m	T-273	A+3 B31m	405,47	20	1640	17,11	1,37	41,37	4,8	41,37	12,21	4,45	42,92	44,00
T-273	A+3 B31m	T-274	K45+0 B25m	435,47	20	1640	19,74	1,37	41,37	4,8	41,37	13,95	4,45	46,40	48,00
T-274	K45+0 B25m	T-275	K45+0 B25m	341,58	20	1555	13,52	0,00	41,85	4,8	41,85	9,02	4,45	36,54	38,00
T-275	K45+0 B25m	T-276	A-3 B25m	332,54	20	1669,275	13,39	1,37	40,52	4,925	40,52	9,58	4,45	37,92	39,00
T-282	FL+3 B28m	T-283	K15+3 B28m	541,18	18,04	1506,121	32,33	0,00	52,04	5,18	52,04	25,49	4,45	70,23	72,00
T-283	K15+3 B28m	T-283A	K15+3 B28m	157,66	15,29	1276,685	4,24	0,00	49,64	5,05	49,64	3,23	4,45	25,46	27,00
T-283A	K15+3 B28m	T-284	K15-0 B25m	661,58	16,95	1414,346	51,33	0,00	53,22	5,05	53,22	41,11	4,45	101,22	103,00
T-285	K15-6 B19m	T-286	K15-6 B19m	563,96	17,72	1479,608	35,72	0,00	52,51	5,05	52,51	28,34	4,45	75,68	77,00
T-286	K15-6 B19m	T-287	K15+3 B28m	738,03	17,51	1461,253	60,75	0,00	52,56	5,05	52,56	48,23	4,45	115,46	117,00
T-287	K15+3 B28m	T-288	K15-3 B22m	214,29	13,83	1154,319	8,4	0,00	56,54	5,05	56,54	7,01	4,45	33,02	35,00
T-288	K15-3 B22m	T-289	FL-6 B19m	527,47	16,31	1361,321	34,34	0,00	52,87	5,18	52,87	27,38	4,45	74,01	76,00
T-289	FL-6 B19m	T-290	K15-3 B22m	378,61	18,31	1528,555	16,49	0,00	51,49	5,18	51,49	12,90	4,45	45,06	47,00
T-290	K15-3 B22m	T-291	K15+3 B28m	360,58	15,34	1279,744	20,77	0,00	61,65	5,05	61,65	18,28	4,45	55,56	57,00
T-291	K15+3 B28m	T-292	A-6 B22m	228,65	14,00	1168,595	9,50	0,00	58,02	5,05	58,02	8,06	4,45	35,12	37,00

Con lo anterior, se han efectuado de igual forma los siguientes cambios en el documento denominado Memoria de Franja de Seguridad, específicamente Anexo III:

Cambio ancho de Franja de servidumbre en los vanos		
Torre donde inicia el vano	Torre donde finaliza el vano	Ancho de Franja de Servidumbre eléctrica (m)
T-107	T-108	47,00

T-108	T-109	49,00
T-109	T-110	46,00
T-171	T-172	74,00
T-172	T-173	28,00
T-190	T-191	57,00
T-191	T-192	29,00
T-270	T-271	33,00
T-271	T-272	47,00
T-272	T-273	44,00
T-275	T-276	39,00
T-282	T-283	72,00
T-283	T-283A	27,00
T-283A	T-284	103,00
T-285	T-286	77,00
T-286	T-287	117,00
T-287	T-288	35,00
T-288	T-289	76,00
T-289	T-290	47,00
T-290	T-291	57,00
T-291	T-292	37,00

POR TANTO, en virtud de lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 4/20.018, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de Minería, del año 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de Energía Eléctrica, y su Reglamento, Decreto Supremo 327 del año 1997, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,

SOLICITO UD., tener por modificada, rectificada y complementada la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del proyecto **“Nueva Línea de Transmisión 2x220 kV Subestación Punta Sierra – Subestación Centella”**, en los términos requeridos, mantener vigente todo aquello que no se ha solicitado modificar ni rectificar, y disponer la devolución de los documentos sustituidos por

aquellos que se acompañan en esta presentación, y en definitiva, se declare la admisibilidad de la modificación y rectificación de conformidad a la ley.

PRIMER OTROSÍ: Solicito al Excelentísimo Presidente de la República tener por acompañados, en formato digital, los siguientes documentos que reemplazan los previamente acompañados, con los que acredito y justifico lo expuesto en lo principal de la presente solicitud de modificación:

- 1.- Anexo I, Resumen modificaciones.
- 2.- Memoria explicativa de las obras, actualizada.
- 3.- Plano general de obras, compuesto por una lámina base y otras 7 láminas.
- 4.- Memoria de franja de seguridad, actualizada.
- 5.- Planos especiales de servidumbre, correspondientes a los predios con modificaciones antes detallados.
6. Planos de cruces.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



Víctor Carvajal Vieyte
Centella Transmisión S.A.



Anexo 2.4 ID 79

PROPIETARIO	FS	N°	AÑO	CBR
Cristián Ernesto del Carmen Jamett Guerra	638	566	2012	Illapel
Magdalena del Rosario Jamett Guerra	638	566	2012	Illapel
Silvia Betty Guerra Villanueva	638	566	2012	Illapel
Manuel Antonio Vega Calderón	916	766	2006	Illapel
Justina del Carmen Vega Calderón	916	766	2006	Illapel
Juana Minta Vega Calderón	916	766	2006	Illapel
Benita Eugenia Vega Calderón	916	766	2006	Illapel
Beatriz del Tránsito Vega Calderón	916	766	2006	Illapel
Roberto del Rosario Vega Calderón	916	766	2006	Illapel
Pablina Albina Vega Calderón	916	766	2006	Illapel
Carmela Calderón	916	766	2006	Illapel
Austor del Carmen Vega Quiroz	1275 / 829	1058 / 675	2005 / 2005	Illapel
Luis Vicente Vega Quiroz	1275 / 829	1058 / 675	2005 / 2005	Illapel
Hugo del Tránsito Vega Quiroz	1275 / 829	1058 / 675	2005 / 2005	Illapel
Leontina del Carmen Vega Quiroz	1275 / 829	1058 / 675	2005 / 2005	Illapel
Diógenes del Carmen Vega Quiroz	1275 / 829	1058 / 675	2005 / 2005	Illapel
María Elena Vega Quiroz	1275 / 829	1058 / 675	2005 / 2005	Illapel
Zoraida de Mercedes Vega Quiroz	1275 / 829	1058 / 675	2005 / 2005	Illapel

Margarita Vega Quiroz	1275 / 829	1058 / 675	2005 / 2005	Illapel
Magdalena Valle Flores	2929	1151	2000	Illapel
Martina de la Purísima Valle Flores	2929	1151	2000	Illapel
Bilda Liliana Valle Flores	2929	1151	2000	Illapel
María Angélica Valle Flores	2929	1151	2000	Illapel
Florentina Carmen Valle Flores	2929	1151	2000	Illapel
Sandra Jazmín Valle Flores	2929	1151	2000	Illapel
Hortensia Margarita Valle Flores	2929	1151	2000	Illapel
Ángela Andrea Valle Flores	2929	1151	2000	Illapel
Violeta del Carmen Flores Bugueño	2929	1151	2000	Illapel
Hernán Armando Tapia Vargas	2002	1227	2010	Illapel
Roberto Enrique Suárez Barraza	682	541	2005	Illapel
Juan Carlos Suárez Barraza	682	541	2005	Illapel
Luis Estenio Suárez Barraza	682	541	2005	Illapel
Ana María Suárez Barraza	682	541	2005	Illapel
Olaya del Tránsito Barraza Briceño	682	541	2005	Illapel
Anuario del Tránsito Pizarro Pizarro	815	666	2005	Illapel
Violeta del Carmen Contreras Tapia	664 / 1627 / 604	464 / 935 / 464	2005 / 1991 / 2005	Illapel
Eugenio del Carmen Campo Alcota Campos	106	83	2006	Illapel

Miguel Ángel Alcota Campos	106	83	2006	Illapel
Milsa del Carmen Alcota Campos	106	83	2006	Illapel
Marianela Alcota Campos	106	83	2006	Illapel
Gabriel Rodrigo Alcota Campos	106	83	2006	Illapel
María Irene Alcota Campos	106	83	2006	Illapel
Margarita Mercedes Alcota Campos	106	83	2006	Illapel
Alejandro Antonio Alcota Campos	106	83	2006	Illapel
Blanca Angelina Alcota Campos	106	83	2006	Illapel
Elba del Carmen Campos Tapia	106	83	2006	Illapel
Lorenzo Fernando Briceño Suárez	1365	978	2001	Illapel
Francisco Solier Briceño Suárez	1365	978	2001	Illapel
Lavinia del Tránsito Baez Vargas	549 / 860	451 / 223	2011 / 2011	Illapel
Valentín del Carmen Baez Vargas	549 / 860	451 / 223	2011 / 2011	Illapel
Maximiliano David Baez Vargas	549 / 860	451 / 223	2011 / 2011	Illapel
Bernardo del Tránsito Baez Vargas	549 / 860	451 / 223	2011 / 2011	Illapel
Margarita Aurelia Baez Vargas	549 / 860	451 / 223	2011 / 2011	Illapel
Juan Ascanio Baez Vargas	549 / 860	451 / 223	2011 / 2011	Illapel
Sonia del Carmen Baez Vargas	549 / 860	451 / 223	2011 / 2011	Illapel
Sergio Humberto Baez Vargas	549 / 860 / 1627	451 / 223 / 935	2011 / 2011 / 1991	Illapel

María Magdalena Baez Vargas	549 / 860	451 / 223	2011 / 2011	Illapel
Marilyn Cristina Baez Vargas	549 / 860	451 / 223	2011 / 2011	Illapel
Juan Antonio del Carmen Castillo Díaz	883 / 1627	718 / 935	2011 / 1991	Illapel
Julia del Carmen Castillo Pallero	883	718	2011	Illapel
Pascual del Carmen Castillo Pallero	883	718	2011	Illapel
Juana del Rosario Castillo Pallero	883	718	2011	Illapel
Haydee del Tránsito Castillo Pallero	883	718	2011	Illapel
Luis Antonio Castillo Pallero	883	718	2011	Illapel
Manuel Enrique Castillo Pallero	883	718	2011	Illapel
Rubén Enrique Castillo Pallero	883	718	2011	Illapel
Adela del Carmen Cuevas Campos	1344	1106	2003	Illapel
Néstor Segundo Cuevas Campos	1344	1106	2003	Illapel
Juan Domingo Cuevas Campos	1344	1106	2003	Illapel
Zaida del Rosario Cuevas Campos	1344	1106	2003	Illapel
Inelda Cuevas Campos	1344	1106	2003	Illapel
Rosa del Consuelo Pérez Carrasco	1296	894	2015	Illapel
Luis Ricardo Vargas Pérez	1296	894	2015	Illapel
Alex Ruben Vargas Pérez	1296	894	2015	Illapel
César Gabriel Vargas Pérez	1296	894	2015	Illapel

Jacqueline Virginia Vargas Pérez	1296	894	2015	Illapel
Claudio Andrés Vargas Pérez	1296	894	2015	Illapel
Oliver Arnaldo Vargas Pérez	1296	894	2015	Illapel
Johanna Melisa Vargas Pérez	1296	894	2015	Illapel
Irma del Carmen López Guerra	1665	1357	2002	Illapel
Hilda del Tránsito López Guerra	1665	1357	2002	Illapel
Rosa Amelia López Guerra	1665	1357	2002	Illapel
Margarita del Carmen López Guerra	1665	1357	2002	Illapel
María Elena López Guerra	1665	1357	2002	Illapel
Jeanet del Carmen López Guerra	1665	1357	2002	Illapel
Juan Carlos López Guerra	1665	1357	2002	Illapel
José Severo López Guerra	1665	1357	2002	Illapel
Roberto del Tránsito López Guerra	1665	1357	2002	Illapel
Irelva del Tránsito Guerra Pueyes	1665	1357	2002	Illapel
Javier Ángel Górmaz Ojeda	220	203	2004	Illapel
Mirza del Tránsito Vargas Vargas	3097 / 966	1745 / 818	2014 / 2003	Illapel
Juan Carlos Vargas Vargas	3097 / 966	1745 / 818	2014 / 2003	Illapel
Manuel de la Cruz Vargas Vargas	3097	1745	2014	Illapel
Marcelo Vargas Vargas	3097 / 966	1745 / 818	2014 / 2003	Illapel

Blanca Alicia Vargas Vargas	3097 / 966	1745 / 818	2014 / 2003	Illapel
Teresa de Jesús Vargas Vargas	3097 / 966	1745 / 818	2014 / 2003	Illapel
María Angélica Vargas Vargas	3097 / 966	1745 / 818	2014 / 2003	Illapel
Alfredo del Rosario Vargas Vargas	3097 / 966	1745 / 818	2014 / 2003	Illapel
Ricardo del Rosario Cortés Vargas	3097	1745	2014	Illapel
Myriam Jacqueline Cortés Vargas	3097	1745	2014	Illapel
Alexis Rodrigo Cortés Vargas	3097	1745	2014	Illapel
Wilfredo Guillermo Cortés Vargas	3097	1745	2014	Illapel
Leonardo Enrique Cortés Vargas	3097	1745	2014	Illapel
María Elizabeth del Carmen de la Torre Vargas	3097	1745	2014	Illapel
Viviana Alejandra Alcota Vargas	3097	1745	2014	Illapel
Erica del Carmen Alcota Vargas	3097	1745	2014	Illapel
Massiel Ivonne Alcota Vargas	3097	1745	2014	Illapel
Michael Alonso Alcota Vargas	3097	1745	2014	Illapel
Óscar Alejandro Briceño Vargas	3097	1745	2014	Illapel
Francisco Eduardo Catalán Vargas	3097	1745	2014	Illapel
Susana Irene Catalán Vargas	3097	1745	2014	Illapel
Pablo Alejandro Catalán Vargas	3097	1745	2014	Illapel
Cecilia del Tránsito Carrasco Vargas	3097	1745	2014	Illapel

Luis Homero Camus Rojas	601	543	2016	Illapel
Eduardo Ángel Camus Rojas	601	543	2016	Illapel
José Emo Camus Rojas	601	543	2016	Illapel
Isabel del Carmen Camus Rojas	601	543	2016	Illapel
Juan Carlos Camus Rojas	601	543	2016	Illapel
Mirta Dally Álvarez Gallardo	407	356	2015	Illapel
Luis Humberto Méndez Palacios	590	451	2005	Illapel
Humberto del Rosario Palacios Vargas	590	451	2005	Illapel
Iván Antonio Palacios Vargas	590	451	2005	Illapel
Adolfo Antonio Palacios Vargas	590	451	2005	Illapel
Ina Rosa Palacios Vargas	590	451	2005	Illapel
Javier del Carmen Palacios Vargas	590 / 1341	451 / 1193	2005 / 2017	Illapel
Dionisio Segundo Palacios Vargas	590	451	2005	Illapel
Margarita Irene Palacios Vargas	590	451	2005	Illapel
Rodolfo Antonio Palacios Vargas	590	451	2005	Illapel
Cornelio Enrique Palacios Vargas	590	451	2005	Illapel
Irma del Carmen Palacios Vargas	590	451	2005	Illapel
Guacolda de Mercedes Tapia Plaza	25 / 103	20 / 91	2011 / 2013	Illapel
Froilán Tapia Astudillo	775	635	2005	Illapel

Manuel Segundo Silva Narbona	121	106	2005	Illapel
Nabor del Carmen Silva Narbona	121	106	2005	Illapel
Leontina del Carmen Silva Narbona	121	106	2005	Illapel
María Eulogia Silva Narbona	121	106	2005	Illapel
Álvaro del Rosario Silva Narbona	121	106	2005	Illapel
Eliana del Rosario Tapia Moyano	1769	1407	2005	Illapel
Matilde del Rosario Moyano Tapia	1769	1407	2005	Illapel
Rosario Moyano Tapia	1769	1407	2005	Illapel
Arturo Hernán Moyano Tapia	1769	1407	2005	Illapel
Miriam del Tránsito Moyano Tapia	1769	1407	2005	Illapel
Elizardo Enrique Moyano Tapia	1769	1407	2005	Illapel
Jocelyn Magdalena Moyano Tapia	1769	1407	2005	Illapel
Pedro Ángel Moyano Valencia	1769	1407	2005	Illapel
Etelvina del Carmen Moyano Valencia	1769	1407	2005	Illapel
José Adán Moyano Olivares	1769	1407	2005	Illapel
Abel del Carmen Moyano Valencia	1769	1407	2005	Illapel
Ana Idalia del Carmen Cortés Barraza	1437	1206	2005	Illapel
Eduardo Enrique Vargas Camus	644	539	2006	Illapel
María Matilde Briceño Camus	644	539	2006	Illapel

Raquel del Carmen Martínez León	602	541	2008	Illapel
Roberto del Rosario Martínez	602	541	2008	Illapel
Luzmira Eliana Orellana León	602	541	2008	Illapel
Roberto Aaron Martínez León	602	541	2008	Illapel
Nora Rosario Martínez León	602	541	2008	Illapel
Carlos Francisco Bobadilla Villegas	378	333	2018	Illapel
Jaime del Rosario Santana Araya	137	111	2006	Illapel
Cecilia del Tránsito Santana Araya	137	111	2006	Illapel
Manuel Antonio Santana Araya	137	111	2006	Illapel
Luis Alberto Santana Araya	137	111	2006	Illapel
José Juan Ramón Santana Araya	137	111	2006	Illapel
Miriam Angélica Santana Araya	137	111	2006	Illapel
Saúl Oriel Santana Araya	137	111	2006	Illapel
Daysie Maritza Santana Araya	137	111	2006	Illapel
Ismenia del Carmen Cortés Araya	137	111	2006	Illapel
Patricia Angélica Santana Araya	137	111	2006	Illapel
José Tomás Santana	137	111	2006	Illapel
Olivia de las Mercedes Vargas Vargas	966	818	2003	Illapel
Miguel de la Cruz Vargas Vargas	966	818	2003	Illapel

Glasfira del Tránsito Vargas Vargas	966	818	2003	Illapel
Olga del Carmen Vázquez Flores	3068	1238	2000	Illapel
Tránsito del Carmen Vázquez Flores	3068	1238	2000	Illapel
Lindor del Carmen Vázquez Flores	3068	1238	2000	Illapel
Juana Rosa Vázquez Flores	3068	1238	2000	Illapel
Ruperto del Carmen Vázquez Flores	3068	1238	2000	Illapel
Avelino del Carmen Vázquez Flores	3068	1238	2000	Illapel
Celinda del Carmen Vázquez Flores	3068	1238	2000	Illapel
Joel del Tránsito Vázquez Flores	3068	1238	2000	Illapel
Carmen Luisa Vázquez Flores	3068	1238	2000	Illapel
Allanet del Tránsito Vázquez Flores	3068	1238	2000	Illapel
Marisol del Carmen Vázquez Guerra	3068	1238	2000	Illapel
Marta Magdalena Vázquez Guerra	3068	1238	2000	Illapel
Sara del Rosario Vázquez Guerra	3068	1238	2000	Illapel
Estrella Soledad Pueyes Vázquez	912	763	2006	Illapel
Ermindo del Rosario Pueyes Guerra	912	763	2006	Illapel
Víctor Hugo Pueyes Vázquez	912	763	2006	Illapel
Teolinda del Carmen Aguilera Vázquez	912	763	2006	Illapel
Iván del Carmen Valencia Vázquez	912	763	2006	Illapel

Olga del Rosario Vargas Vázquez	912	763	2006	Illapel
Jorge del Rosario González Cepeda	1244	987	2006	Illapel
Agueda del Rosario Tapia Vargas	1375	987	2001	Illapel
Hugo del Carmen Vargas Vargas	1375	987	2001	Illapel
Daniel del Carmen Vargas Salinas	1572	1292	2004	Illapel
Selva Magdalena Vargas Salinas	1572	1292	2004	Illapel
Olaya del Carmen Vargas Salinas	1572	1292	2004	Illapel
Nolfa del Rosario Vargas Salinas	1572	1292	2004	Illapel
Guillermo del Tránsito Vargas Salinas	1572	1292	2004	Illapel
Eduardo Humberto Vargas Salinas	1572	1292	2004	Illapel
Rosa Inés Cataldo Valencia	54 / 390	45 / 335	2009 / 2010	Illapel
Daniel Eduardo Jorquera Valencia	54 / 390	45 / 335	2009 / 2010	Illapel
Solange Estefanía Jorquera Valencia	54 / 390	45 / 335	2009 / 2010	Illapel
Daniel Alberto Jorquera Rivera	54	45	2009	Illapel
Daniel Nehemias Flores Herrera	1903 / 100	1521 / 89	2006 / 2008	Illapel
Margarita del Carmen Vázquez Flores	1903	1521	2006	Illapel
Raúl Enrique Flores Tapia	468	396	2006	Illapel
Mario de las Mercedes Flores Tapia	468 / 100	396 / 89	2006 / 2008	Illapel
Eduardo del Tránsito Flores Tapia	468 / 100	396 / 89	2006 / 2008	Illapel

Jacinto del Carmen Flores Tapia	468 / 100	396 / 89	2006 / 2008	Illapel
Maria Silvia Flores Tapia	468 / 100	396 / 89	2006 / 2008	Illapel
Raquel Flores Tapia	468 / 100	396 / 89	2006 / 2008	Illapel
Marisol de las Mercedes Flores Flores	804 / 100	665 / 89	2006 / 2008	Illapel
María Inés Flores Flores	804 / 100	665 / 89	2006 / 2008	Illapel
Aurora del Rosario Flores Flores	804 / 100	665 / 89	2006 / 2008	Illapel
Pedro Enrique Flores Flores	804 / 100	665 / 89	2006 / 2008	Illapel
Benito David Flores Flores	804 / 100	665 / 89	2006 / 2008	Illapel
Milta del Carmen Flores Flores	804 / 100	665 / 89	2006 / 2008	Illapel
Alex Luis Flores Flores	804 / 100	665 / 89	2006 / 2008	Illapel
Gerardo del Carmen Flores Moyano	804	665	2006	Illapel
Carlos Enrique Flores Suárez	87 / 100	72 / 89	2007 / 2008	Illapel
Jorge Eladio Flores Flores	87 / 100	72 / 89	2007 / 2008	Illapel
Héctor Hernán Flores Flores	87 / 100	72 / 89	2007 / 2008	Illapel
Elena Margarita Flores Suárez	87 / 100	72 / 89	2007 / 2008	Illapel
Maritza Carmen Flores Suárez	87 / 100	72 / 89	2007 / 2008	Illapel
José Luis Flores Suárez	87 / 100	72 / 89	2007 / 2008	Illapel
Marta Isabel Flores Suárez	87 / 100	72 / 89	2007 / 2008	Illapel
Elvira de Mercedes Flores Flores	87 / 100	72 / 89	2007 / 2008	Illapel

Marta Iris Suárez Moyano	87	72	2007	Illapel
Sandra Carmen Flores Vivar	100	89	2008	Illapel
María Jael Flores Tapia	100	89	2008	Illapel
Andrés Arnoldo Flores Vivar	100	89	2008	Illapel
Waldo Alfredo Flores Vivar	100	89	2008	Illapel
Alejandro Enrique Flores Vivar	100	89	2008	Illapel
Nelson Enrique Flores Vázquez	100	89	2008	Illapel
José Enrique Flores Silva	100	89	2008	Illapel
Carmen Gloria Vivar Tapia	100	89	2008	Illapel
Olfa del Rosario Tapia Plaza	103	91	2013	Illapel
Carlos del Carmen Tapia Plaza	103	91	2013	Illapel
Berta del Carmen Tapia Plaza	103	91	2013	Illapel
Deisy Brigitte Tapia Ibacache	103	91	2013	Illapel
Mabel Isabel Tapia Ibacache	103	91	2013	Illapel
Cristina del Carmen Tapia Ibacache	103	91	2013	Illapel
Stephanie Magdalena Tapia Ibacache	103	91	2013	Illapel
Yernimir Alfredo Tapia Ibacache	103	91	2013	Illapel
Osvaldo del Rosario Tapia Ibacache	103	91	2013	Illapel
Roberto Alejandro Tapia Ibacache	103	91	2013	Illapel

Ilian Froilán Tapia Ibacache	103	91	2013	Illapel
Yuri Yasmin Tapia Ibacache	103	91	2013	Illapel
Luis Alberto Tapia Ibacache	103	91	2013	Illapel
Gustavo Basilio Tapia Ibacache	103	91	2013	Illapel
Kevin Ignacio Tapia Ibacache	103	91	2013	Illapel
Nelly del Carmen Cuevas Briceño	597 / 581	510 / 518	2006 / 2013	Illapel
Bruno Segundo Cuevas Briceño	597 / 581	510 / 518	2006 / 2013	Illapel
María Inés Cuevas Briceño	597 / 581	510 / 518	2006 / 2013	Illapel
Elizabeth del Carmen Muñoz Cuevas	597 / 581	510 / 518	2006 / 2013	Illapel
Benedicto Martín Muñoz Cuevas	597 / 581	510 / 518	2006 / 2013	Illapel
Juan Carlos Cuevas Briceño	597 / 581	510 / 518	2006 / 2013	Illapel
Raimundo Enrique Cuevas Briceño	597 / 581	510 / 518	2006 / 2013	Illapel
Margarita Rosa Suarez Flores	843	753	2012	Illapel
Camilo Enrique Suarez Flores	1014	898	2012	Illapel
Abel Tránsito Suarez Flores	1122	996	2012	Illapel
Brigida Manuela Suarez Flores	1143	1015	2012	Illapel
Manuel Francisco Campos López	643	483	2004	Illapel
Gabino Enrique Flores Vargas	371 / 164	319 / 146	2010 / 2019	Illapel
Jorge Aníbal Flores Vargas	371	319	2010	Illapel

Miguel Angel Flores Vargas	371 / 164	319 / 146	2010 / 2019	Illapel
Uberlinda Flores Vargas	371 / 164	319 / 146	2010 / 2019	Illapel
José Flores Vargas	371	319	2010	Illapel
Carmen Rosa Flores Vargas	371 / 164	319 / 146	2010 / 2019	Illapel
Omar Flores Vargas	371 / 164	319 / 146	2010 / 2019	Illapel
Iván Ramón Flores Vargas	371 / 164	319 / 146	2010 / 2019	Illapel
Oriana Mercedes Flores Vargas	371 / 164	319 / 146	2010 / 2019	Illapel
Jacqueline Maritza Flores Vargas	371 / 164	319 / 146	2010 / 2019	Illapel
Gonzalo Evaristo Flores Vargas	371 / 164	319 / 146	2010 / 2019	Illapel
Teresa Mercedes Vargas Cortés	371	319	2010	Illapel
Gonzalo Aquiles Barraza Barraza	1776	1454	2006	Illapel
Francisco del Rosario Muñoz Barraza	1776	1454	2006	Illapel
Rosa Zulema del Carmen Barraza	1776	1454	2006	Illapel
Luis Rodrigo Barraza Barraza	1776	1454	2006	Illapel
Rosa Clementina Cortés Barraza	1776	1454	2006	Illapel
Óscar Florentino Cortés Barraza	1776	1454	2006	Illapel
Eric Natividad Cortés Barraza	1776	1454	2006	Illapel
Ana Amelia Pizarro Cortés	1827	1456	2005	Illapel
Pascual Enrique Tapia Tapia	821 / 9	692 / 5	2007 / 2017	Illapel

Clementino del Carmen Tapia Tapia	821 / 9	692 / 5	2007 / 2017	Illapel
Rosa Magdalena Tapia Tapia	821 / 9	692 / 5	2007 / 2017	Illapel
Eleodora del Carmen Tapia	821 / 9	692 / 5	2007 / 2017	Illapel
Ismenia María Tapia Tapia	821 / 9	692 / 5	2007 / 2017	Illapel
Florentino Tino del Carmen Tapia Tapia	821 / 9	692 / 5	2007 / 2017	Illapel
Silvano Gilberto Tapia Tapia	821 / 9	692 / 5	2007 / 2017	Illapel
José Alejandro Tapia Tapia	821 / 9	692 / 5	2007 / 2017	Illapel
Hugo Rigoberto Aguilera González	223	189	2011	Illapel
Sergio Manuel Aguilera González	223	189	2011	Illapel
Mario del Carmen Aguilera González	223	189	2011	Illapel
Marta de Carmen Aguilera González	223	189	2011	Illapel
Juan Carlos Aguilera González	223	189	2011	Illapel
Patricia Andrea Díaz Aguilera	223	189	2011	Illapel
Francisco Raúl Díaz Aguilera	223	189	2011	Illapel
Douglas Zvonimir Quinto Clavic Aguilera	223	189	2011	Illapel
Aniuska Inguerbol Glavic Aguilera	223	189	2011	Illapel
Ramón del Carmen Pinchuleo Paillao	9	5	2017	Illapel
Mauricio Ramón Pinchuleo Tapia	9	5	2017	Illapel
Mónica Lucía Pinchuleo Tapia	9	5	2017	Illapel

César Daniel Pinchuleo Tapia	9	5	2017	Illapel
Luis Valencia Órdenes	4517	1930	1993	Illapel
Dorila del Rosario Valencia Órdenes	4517	1930	1993	Illapel
Miguel Hernán Valencia Órdenes	4517	1930	1993	Illapel
Inés del Carmen Valencia Órdenes	4517	1930	1993	Illapel
Ismelia del Rosario Valencia Órdenes	4517	1930	1993	Illapel
Lucía del Rosario Valencia Órdenes	4517	1930	1993	Illapel
Isabel Órdenes Tapia	4517	1930	1993	Illapel
Juan Ascanio Contreras Baez	2835	1318	1999	Illapel
Bernalio Saúl Contreras Baez	2835	1318	1999	Illapel
Tomás Jacob Contreras Baez	2835	1318	1999	Illapel
Jorge Eliseo Contreras Baez	2835	1318	1999	Illapel
Benedicto Godoy Rojas	2736	1449	2014	Illapel
Samuel Campos Astudillo	807 vuelta	511	1994	Illapel
Emiliano del Tránsito Campos Astudillo	807 vuelta	511	1994	Illapel
Estenio del Carmen Vargas Campos	807 vuelta	511	1994	Illapel
Salvador de Rosario Vargas Campos	807 vuelta	511	1994	Illapel
Freddy Antonio Campos	807 vuelta	511	1994	Illapel
María Inés Tapia Campos	807 vuelta	511	1994	Illapel

Zaida del Carmen Vargas Campos	807 vuelta	511	1994	Illapel
Ignacio del Tránsito Campos Álvarez	807 vuelta	511	1994	Illapel
Vidal Sergio Campos Álvarez	807 vuelta	511	1994	Illapel
Rosario de la Cruz Campos Álvarez	807 vuelta	511	1994	Illapel
José María Campos Álvarez	807 vuelta / 1627	511 / 935	1994 / 1991	Illapel
Herminia de Mercedes Campos Álvarez	807 vuelta	511	1994	Illapel
Orlando del Rosario Aguilera Campos	804 vuelta	509	1994	Illapel
Isidoro del Tránsito Aguilera Campos	804 vuelta	509	1994	Illapel
Marta Aida Aguilera Astudillo	804 vuelta	509	1994	Illapel
Idolia del Carmen Aguilera Astudillo	804 vuelta	509	1994	Illapel
Juan Bautista Aguilera Astudillo	804 vuelta	509	1994	Illapel
Margarita del Carmen Cortés Tapia	1386 vuelta	412	1997	Illapel
Quintín Cortés Tapia	1386 vuelta	412	1997	Illapel
Natalia Cortés Tapia	1386 vuelta	412	1997	Illapel
Leonardo Enrique Cortés Tapia	1386 vuelta	412	1997	Illapel
Eladia del Rosario Valencia Moyano	3351 vuelta	1722	1999	Illapel
Berta Rosa Valencia Moyano	3351 vuelta	1722	1999	Illapel
Roxana Valencia Moyano	3351 vuelta	1722	1999	Illapel
Juan Luis Valencia Moyano	3351 vuelta	1722	1999	Illapel

Ana María Valencia Moyano	3351 vuelta	1722	1999	Illapel
Luis Humberto Valencia Tapia	3351 vuelta / 1627	1722 / 935	1999 / 1991	Illapel
Ismenia Alcota Ulloa	1627	935	1991	Illapel
Elías Alamiro Araya Plaza	1627	935	1991	Illapel
Amida García Campos	1627	935	1991	Illapel
Cristián María Michimalongo Varas	1627	935	1991	Illapel
Juan Mario López Varas	1627	935	1991	Illapel
José Tomás Santana Santana	1627	935	1991	Illapel
Cloendo del Carmen Valencia	1627	935	1991	Illapel
Zarah Becamino Valle Muñoz	1627	935	1991	Illapel
Guillermo del Carmen Vargas Plaza	1627	935	1991	Illapel
Humberto Tapia Tapia	1627	935	1991	Illapel
Ramiro del Carmen Maldonado	1627	935	1991	Illapel
Juan Bautista Núñez Valencia	1627	935	1991	Illapel
Jovino Amadeo del Carmen Orellana	1627	935	1991	Illapel
Victoriano Ossandón Saavedra	1627	935	1991	Illapel
Dionisio Palacios Tordecilla	1627	935	1991	Illapel
Maricel Silva	1627	935	1991	Illapel
Juan Manuel Ugalde	1627	935	1991	Illapel

Augusto Vega González	1627	935	1991	Illapel
Daniel del Carmen Salvo Vargas	1627	935	1991	Illapel
Mario Huberlindo Vargas Montane	1627	935	1991	Illapel
Sucesión de Anacleto Segundo Contreras Molina	1627	935	1991	Illapel
Raúl Segundo Hernández Cortés	4502	1920	1993	Illapel
Julia Carmen Hernández Cortés	4502	1920	1993	Illapel
Angélica Elena Hernández Cortés	4502	1920	1993	Illapel
Adriana del Carmen Hernández Cortés	4502	1920	1993	Illapel
Ana Idolia del Carmen Cortés Barraza	4502	1920	1993	Illapel
Pascual Barraza Muñoz	798 vuelta	505	1994	Illapel
Rosa Hilda Barraza Muñoz	798 vuelta	505	1994	Illapel
Delicia Bararaza Muñoz	798 vuelta	505	1994	Illapel
Rómulo Enrique Valencia Silva	130 vuelta	75	1994	Illapel
Susana Carmen Valencia Silva	130 vuelta	75	1994	Illapel
José Gregorio Valencia Silva	130 vuelta	75	1994	Illapel
Florentino del Rosario Valencia Silva	130 vuelta	75	1994	Illapel
Rudelindo del Carmen Valencia Silva	130 vuelta	75	1994	Illapel
Edelvira del Rosario Silva	130 vuelta	75	1994	Illapel
Carolina Edith Tapia Villarroel	801 vuelta	507	1994	Illapel

Soledad Carmen Tapia Villarroel	801 vuelta	507	1994	Illapel
María Mireya Villarroel Fajardo	801 vuelta	507	1994	Illapel
Alba de la Cruz Huanchicai Tapia	520	321	1994	Illapel
César Segundo Huanchicai Tapia	520	321	1994	Illapel
Esmerita del Carmen Hanchicai Tapia	520	321	1994	Illapel
Mirta del Tránsito Huanchicai Tapia	520	321	1994	Illapel
Gerardo de la Cruz Huanchicai Tapia	520	321	1994	Illapel
Ociel del Tránsito Huanchicai Tapia	520	321	1994	Illapel
Rosalindo del Tránsito Latín Suárez	894	794	2016	Illapel
Leonardo Alfonso Contreras Huerta	779	583	2004	Illapel
José Domingo Flores Vargas	164	146	2019	Illapel
Jorge Andrés Flores Tobar	164	146	2019	Illapel
Jordan Ariel Guerrero Gajardo	1649	839	2018	Illapel



Anexo 2.5 ID 90

PROPIETARIO	FS	N°	AÑO	CBR
Marcia Alejandra Torreblanca Contreras	1842	1376	2015	Illapel
Rubén Antonio Rojas Payacán	34	27	2018	Illapel
Francisco Javier del Carmen Saravia Vargas	129	110	2017	Illapel
Juan Arturo Sarabia Vargas	129	110	2017	Illapel
Mariano Tránsito Sarabia Vargas	129	110	2017	Illapel
José Jesús Zaravia Briceño	129	110	2017	Illapel
María Ester Vargas Saavedra	129	110	2017	Illapel
Luis Omar Campos Araya	1710 / 599	1543 / 530	2012 / 2012	Illapel
Desiderio Alfonso Campos Araya	1710 / 599	1543 / 530	2012 / 2012	Illapel
Pedro Alejandro Rojas Araya	599	530	2012	Illapel
Patricia del Rosario Vargas Álamos	1788 vuelta	922	1995	Illapel
Eulalia de Jesús Vargas Álamos	1788 vuelta	922	1995	Illapel
Dorca de Mercedes Vargas Álamos	1788 vuelta	922	1995	Illapel
Berta Álamos Suárez	1788 vuelta	922	1995	Illapel
Abel Rosario Órdenes Tapia	1485	1091	2001	Illapel
David Jacobo Santana Moyano	1200	1004	2005	Illapel
Antonio Gregorio Santana Moyano	1200	1004	2005	Illapel

Ramiro del Tránsito Santana	1200	1004	2005	Illapel
Andrea Macarena García Rivera	1651	1268	2009	Illapel
Luisa Mercedes Saavedra Collao	1874 / 579 / 1061	1495 / 517 / 945	2006 / 2013 / 2016	Illapel
Juan Alberto Saavedra Collao	1874 / 579 / 1061	1495 / 517 / 945	2006 / 2013 / 2016	Illapel
Rosa Amelia Saavedra Collao	1874 / 579 / 1061	1495 / 517 / 945	2006 / 2013 / 2016	Illapel
Clementino Enrique Saavedra Collao	1874 / 579 / 1061	1495 / 517 / 945	2006 / 2013 / 2016	Illapel
Irma Carmen Saavedra Collao	1874 / 579 / 1061	1495 / 517 / 945	2006 / 2013 / 2016	Illapel
Pedro Pablo Saavedra Collao	1874 / 579 / 1061	1495 / 517 / 945	2006 / 2013 / 2016	Illapel
Nibaldo Antonio Saavedra Collao	1874 / 579 / 1061	1495 / 517 / 945	2006 / 2013 / 2016	Illapel
María Marcela Saavedra Collao	1874 / 579 / 1061	1495 / 517 / 945	2006 / 2013 / 2016	Illapel
Eugenio Enrique Saavedra Collao	1874 / 579 / 1061	1495 / 517 / 945	2006 / 2013 / 2016	Illapel
José Ramón Saavedra Collao	1874 / 579 / 1061	1495 / 517 / 945	2006 / 2013 / 2016	Illapel
Irma del Carmen Albiña Leiva	892 / 1438	761 / 1271	2007 / 2008	Illapel
Eugenia Isabel Albiña Leiva	892 / 1438	761 / 1271	2007 / 2008	Illapel
Jacqueline del Carmen Cuevas Albiña	892 / 1438	761 / 1271	2007 / 2008	Illapel
Juana Rosa Albiña Leiva	892 / 1438	761 / 1271	2007 / 2008	Illapel
Berta Esther Albiña Leiva	892 / 1438	761 / 1271	2007 / 2008	Illapel

Lindorfo del Carmen Albiña Leiva	892 / 1438	761 / 1271	2007 / 2008	Illapel
Héctor Adolfo Albiña Leiva	892 / 1438	761 / 1271	2007 / 2008	Illapel
María Angélica Albiña Lazo	892 / 1438	761 / 1271	2007 / 2008	Illapel
Marjorie Belen Albiña Lazo	892 / 1438	761 / 1271	2007 / 2008	Illapel
Génesis Katherine Albiña Lazo	892 / 1438	761 / 1271	2007 / 2008	Illapel
María Antonia Albiña Leiva	892 / 1438	761 / 1271	2007 / 2008	Illapel
Bernardo Iván Albiña Leiva	892 / 1438	761 / 1271	2007 / 2008	Illapel
Joaquín Albiña Leiva	892 / 1438	761 / 1271	2007 / 2008	Illapel
Flora Tránsito Cuevas Albiña	892 / 1438	761 / 1271	2007 / 2008	Illapel
Saúl Enrique Cuevas Albiña	892 / 1438	761 / 1271	2007 / 2008	Illapel
Ana María Castro Contreras	1318	650	2010	Illapel
José Enrique Albiña Castro	1318	650	2010	Illapel
Brayan Jhon Albiña Castro	1318	650	2010	Illapel
Oritia Judith Tapia Albiña	1160	1031	2012	Illapel
Eugenia del Carmen Palacios Leiva	1012 / 1264	868 / 1102	2007 / 2007	Illapel
Manuel Antonio Palacios Leiva	1012 / 1264	868 / 1102	2007 / 2007	Illapel
Eduardo Palacios Leiva	1012 / 1264	868 / 1102	2007 / 2007	Illapel

Yasmin Paola Palacios Molina	1012 / 1264	868 / 1102	2007 / 2007	Illapel
Juan Antonio Palacios Molina	1012 / 1264	868 / 1102	2007 / 2007	Illapel
Juan Carlos Palacios Robles	1012 / 1264	868 / 1102	2007 / 2007	Illapel
Eliana del Carmen Palacios Leiva	1012 / 1264	868 / 1102	2007 / 2007	Illapel
Arnoldo del Carmen Vargas Saavedra	1528	1348	2007	Illapel
Auristela del Rosario Vargas Astudillo	1528	1348	2007	Illapel
Arnoldo Enrique Vargas Astudillo	1528	1348	2007	Illapel
Lilian del Carmen Villalobos Astudillo	1528	1348	2007	Illapel
Bernardo Enrique Villalobos Astudillo	1528	1348	2007	Illapel
Silvia Rebeca Villalobos Astudillo	1528	1348	2007	Illapel
Eleuterio del Tránsito Villalobos Astudillo	1528	1348	2007	Illapel
Tomás Segundo Hernández Herrera	103	90	2008	Illapel
Elsa Nora Hernández Herrera	103	90	2008	Illapel
Jorge Enrique Hernández Herrera	103	90	2008	Illapel
Humberto Hernández Herrera	103	90	2008	Illapel
Sergio Raúl Hernández Herrera	103	90	2008	Illapel
Irma del Carmen Hernández Herrera	103	90	2008	Illapel

Sergio Antonio Yáñez Hernández	103	90	2008	Illapel
Luis Enrique Yáñez Hernández	103	90	2008	Illapel
David Omar Yáñez Hernández	103	90	2008	Illapel
Jorge Ignacio Yáñez Hernández	103	90	2008	Illapel
Graciela del Pilar Yáñez Hernández	103	90	2008	Illapel
Roxana del Carmen Yáñez Hernández	103	90	2008	Illapel
Ena Amalia Herrera Tapia	103	90	2008	Illapel
Justina del Tránsito Ibacache Olivares	1142	952	2011	Illapel
Jaime del Tránsito Santana Vargas	1142	952	2011	Illapel
Fernando Enrique Santana Vargas	1142	952	2011	Illapel
Gladys del Carmen Hernández Correa	881 / 1292	757/ 1158	2015 / 2016	Illapel
Elisa del Rosario Muñoz Plaza	265	236	2017	Illapel
Camilo Muñoz Plaza	265	236	2017	Illapel
Ramón Luis Muñoz Plaza	265	236	2017	Illapel
Pedro Pablo Muñoz Plaza	265	236	2017	Illapel
Héctor del Carmen Muñoz Plaza	265	236	2017	Illapel
Samuel Tránsito Muñoz Plaza	265	236	2017	Illapel

Reginaldo del Rosario Muñoz Plaza	265	236	2017	Illapel
Óscar Enrique Muñoz Plaza	265	236	2017	Illapel
Victorino Ernesto Muñoz Plaza	265	236	2017	Illapel
Ulises Antonio Muñoz Plaza	265	236	2017	Illapel
Eva del Carmen Plaza Plaza	265	236	2017	Illapel
Alfonso Osvaldo Montenegro Muñoz	422	373	2018	Illapel
Manuel de la Cruz Montenegro Muñoz	422	373	2018	Illapel
Digna Esmerita Castillo Rivera	422	373	2018	Illapel
Sergio Humberto del Carmen Villalobos Flores	2507	1392	2014	Illapel
Custodia del Carmen Hidalgo Moyano	2507	1392	2014	Illapel
Luis Amable Barraza Henríquez	72 / 746	55 / 608	2006 / 2003	Illapel
María Josefinal Barraza Henríquez	72 / 746	55 / 608	2006 / 2003	Illapel
Isidoro del Carmen Barraza Henríquez	72 / 746	55 / 608	2006 / 2003	Illapel
Dolores del Tránsito Barraza Henríquez	72 / 746	55 / 608	2006 / 2003	Illapel
Benilda Teresa Barraza Henríquez	72 / 746	55 / 608	2006 / 2003	Illapel
Blanca Luzmenia Barraza Henríquez	72 / 746	55 / 608	2006 / 2003	Illapel
Marina Margarita Barraza Henríquez	72 / 746	55 / 608	2006 / 2003	Illapel

Rebeca de Mercedes Briceño Maldonado	1133	953	2005	Illapel
Fernando del Carmen Briceño Maldonado	1133	953	2005	Illapel
Rolando del Rosario Briceño Maldonado	1133	953	2005	Illapel
Domingo Briceño Maldonado	1133	953	2005	Illapel
Carmen Janet Briceño Guajardo	1133	953	2005	Illapel
María Eliana Briceño Maldonado	1133	953	2005	Illapel
Margarita Manuel Briceño Maldonado	1133	953	2005	Illapel
Erasil del Carmen Carmona Puelles	387	346	2017	Illapel
María del Carmen Cortés Díaz	555	487	2012	Illapel
Zenen Valentín Bernardo Cortés Díaz	555	487	2012	Illapel
Maritza Isabel Cortés Díaz	555	487	2012	Illapel
Amada del Rosario Cortés Gallardo	555	487	2012	Illapel
Adesmo del Tránsito Cortés Gallardo	555	487	2012	Illapel
Nelson del Carmen Cortés Gallardo	555	487	2012	Illapel
Marta Carmen Cortés Gallardo	555	487	2012	Illapel
Luis Enrique Cortés Gallardo	555	487	2012	Illapel
Pretonila Díaz Farfán	555	487	2012	Illapel

Margarita del Carmen Vargas González	618 / 235 / 273	501 / 210 / 250	2011 / 2012 / 2016	Illapel
Luis Humberto Vargas González	618 / 235 / 273	501 / 210 / 250	2011 / 2012 / 2016	Illapel
Mercedes Luisa Vargas González	618 / 235 / 273	501 / 210 / 250	2011 / 2012 / 2016	Illapel
Rosa Isabel Vargas González	618 / 235 / 273	501 / 210 / 250	2011 / 2012 / 2016	Illapel
Graciela del Tránsito Vargas González	618 / 235 / 273	501 / 210 / 250	2011 / 2012 / 2016	Illapel
José María Vargas González	618 / 235 / 273	501 / 210 / 250	2011 / 2012 / 2016	Illapel
Rosa del Consuelo Pérez Carrasco	1762	1292	2011	Illapel
María Mercedes del Carmen Pérez Carrasco	1762	1292	2011	Illapel
Clorinda del Carmen Pérez Carrasco	1762	1292	2011	Illapel
Mercedes Luis Carrasco Contreras	1762	1292	2011	Illapel
Luis Antonio Pérez Carrasco	1762	1292	2011	Illapel
Hernán del Carmen Henríquez Hernández	1772	1309	2015	Illapel
Juan Antonio Henríquez Hernández	1772	1309	2015	Illapel
Miguel Castro Barraza	2858	1106	2000	Illapel
Hilda López Guerra	2858	1106	2000	Illapel
Sucesión Ernesto Guerra Pueyes	2858	1106	2000	Illapel
Sucesión Juan Collao Gálvez	2858	1106	2000	Illapel

Rosa del Carmen Saavedra Barraza	2858	1106	2000	Illapel
Sucesión Eduardo Enríquez	2858	1106	2000	Illapel
Julio del Carmen Cáceres Araya	2858	1106	2000	Illapel
Saquer Jamal Hamad González	2858	1106	2000	Illapel
Sucesión Luis Roco Núñez y Mercedes Vargas Zapata	2858	1106	2000	Illapel
José del Carmen Henríquez Barraza	2858	1106	2000	Illapel
Sucesión José Briceño León	2858	1106	2000	Illapel
Sucesión José Tomás Cepeda e Hilda Santana	2858	1106	2000	Illapel
Felipe Narciso Estay Castillo	2858	1106	2000	Illapel
Sucesión Sergio Robles Cruz	2858	1106	2000	Illapel
CORPORATIVA DE REFORMA AGRARIA MIXTA "EL TAMBO LIMITADA"	2505 vuelta	507	1970	Illapel
Wilfredo Lazo Campo	4350	1827	1993	Illapel
Rosa E del Rosario Aguayo	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión Humberto Valle	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión Humberto Barraza	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión Juan Santana Puyasu	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión Agustín Álvarez	4350	1827	1993	Illapel

Sucesión Juan Contreras Molina	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión Antonio Pérez Collao	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión José Aguilera	4350	1827	1993	Illapel
Domitila del Carmen Moyano	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión Antonio Buqueño Marín	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión Manuel Montenegro	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión Lorenzo Escobar	4350	1827	1993	Illapel
Eliana Escobar	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión Benicio Muñoz	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión Hortensia Palacio	4350	1827	1993	Illapel
Miguel Domingo Alfaro	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión José Efraín González	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión José Barraza	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión Alberto Lazo	4350	1827	1993	Illapel
Alfonso Robles Quiroz	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión Juan Mondaca	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión José Andrés Vargas Villalobos	4350	1827	1993	Illapel

Sucesión Aníbal González	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión Eduardo Henríquez	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión Samuel Briceño	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión Zurovail Porelles Muñoz	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión Hermógenes Araya	4350	1827	1993	Illapel
Cornelio Segundo Jorquera Pérez	4350	1827	1993	Illapel
Manuel Palacios Viillarroel	4350	1827	1993	Illapel
Juan Manuel Astudillo Campos	4350	1827	1993	Illapel
Luis Armando Valencia Tapia	4350	1827	1993	Illapel
Isi del Carmen Olivares Lazo	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión Antonio Moyano Moyano	4350	1827	1993	Illapel
Belarmino Ibacache Campos	4350	1827	1993	Illapel
Heriberto Cortés García	4350	1827	1993	Illapel
Deciderio de la Cruz Rivero Orrego	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión Juan Valencia Indonias	4350	1827	1993	Illapel
Sucesión Juan de Dios Zepeda Zepeda	4350	1827	1993	Illapel
Julieta del Rosario Bugueño	1335	1187	2017	Illapel

Yolanda del Tránsito Bugueño Carvajal	1335	1187	2017	Illapel
Ana del Tránsito Bugueño Carvajal	1335	1187	2017	Illapel
Héctor del Tránsito Bugueño Carvajal	1335	1187	2017	Illapel
Sonia Inés Bugueño Carvajal	1335	1187	2017	Illapel
Violeta del Carmen Bugueño Carvajal	1335	1187	2017	Illapel
Luis Enrique Bugueño Carvajal	1335	1187	2017	Illapel
Rosa Elvira Lara Órdenes	2421	1319	2014	Illapel
Pedro Enrique Lara Órdenes	2421	1319	2014	Illapel
Augusto Hernán Lara Órdenes	2421	1319	2014	Illapel
Julio Heriberto Lara Órdenes	2421	1319	2014	Illapel
Adelina del Carmen Lara Órdenes	2421	1319	2014	Illapel
Fernando José Lara Órdenes	2421	1319	2014	Illapel
Manuel Antonio Lara Órdenes	2421	1319	2014	Illapel
Noemi Mercedes Campos Campos	397	346	2012	Illapel
Aldo Valentín Campos Campos	397	346	2012	Illapel
Eda del Rosario Collao Díaz	1061	945	2016	Illapel
José Arnoldo Collao Díaz	1061	945	2016	Illapel

María Ángela Collao Díaz	1061	945	2016	Illapel
José Victoriano Collao Carrasco	1061	945	2016	Illapel
Excelsa del Tránsito Collao Carrasco	1061	945	2016	Illapel
Mercedes Luisa Collao Carrasco	1061	945	2016	Illapel
Rebeca del Carmen Collao Carrasco	1061	945	2016	Illapel
María Alejandrina Collao Carrasco	1061	945	2016	Illapel
Ernestina del Carmen Collao Carrasco	1061	945	2016	Illapel
Pedro Pablo Collao Carrasco	1061	945	2016	Illapel
Mario Hernán Collao Carrasco	1061	945	2016	Illapel
Joaquín Jacob Collao Carrasco	1061	945	2016	Illapel
Angélica Antonia Collao Carrasco	1061	945	2016	Illapel
Evarista del Carmen Valencia Olivares	198	180	2016	Illapel
Melania del Carmen Olivares Lazo	198	180	2016	Illapel
Gilberto del Rosario Valencia Olivares	198	180	2016	Illapel
Silvia Melania Valencia Olivares	198	180	2016	Illapel
Graciela de Mercedes Valencia Olivares	198	180	2016	Illapel
José Manuel Valencia Olivares	198	180	2016	Illapel

Nelson Hernán Valencia Olivares	198	180	2016	Illapel
Elisea del Rosario Valencia Olivares	198	180	2016	Illapel
Marcial del Carmen Valencia Olivares	198	180	2016	Illapel
Estrella Auristela Valencia Olivares	198	180	2016	Illapel
Mabel Zunilda Collao Galleguillos	1491	1317	2007	Illapel
Tomás del Carmen Arroyo Tapia	1314	1170	2008	Illapel
María Angélica Arroyo Tapia	1314	1170	2008	Illapel
Elena de las Mercedes Arroyo Tapia	1314	1170	2008	Illapel
Yolanda de las Mercedes Araya Palacios	136	178	2011	Illapel
Albertinal Carmen Araya Palacios	136	178	2011	Illapel
Adela de la Cruz Araya Palacios	136	178	2011	Illapel
Marta Elena Araya Palacios	136	178	2011	Illapel
Luis Andrés Bugueño Meneses	753	651	2017	Illapel
Luis Alberto Contreras Barraza	753	651	2017	Illapel
Amanda del Tránsito Pizarro Valencia	823	668	2011	Illapel
Camilo Enrique Castro Barraza	524	460	2012	Illapel
Maria Clemencia Castro Barraza	524	460	2012	Illapel

Sergio del Carmen Castro Barraza	524	460	2012	Illapel
Eda del Rosario Castro Barraza	524	460	2012	Illapel
Jessica Magdalena Castro Alamos	524	460	2012	Illapel
Rosa Jeanette Castro Alamos	524	460	2012	Illapel



Anexo 2.6 ID 91

PROPIETARIO	FS	N°	AÑO	CBR
Mario Ernesto Araya Zepeda	1639 vuelta	949	1998	Illapel
Miriam del Carmen Araya Zepeda	1639 vuelta	949	1998	Illapel
Jeanett Eliana Araya Zepeda	1639 vuelta	949	1998	Illapel
Cecilia Ester Araya Zepeda	1639 vuelta	949	1998	Illapel
Lorenzo del Tránsito Vázquez Castro	723	473	1980	Illapel
Arturo Cuevas Atenas	724	474	1980	Illapel
Galvarino Toledo Pereira	726	476	1980	Illapel
María Francisca Vázquez Tapia	831	701	2007	Illapel
Clelia Rosa Tapia González	831	701	2007	Illapel
José Gabriel Vázquez Tapia	831	701	2007	Illapel
Luis Roberto Vázquez Tapia	831	701	2007	Illapel
Esmeraldo Antonio Vázquez Tapia	831	701	2007	Illapel
Wily del Carmen Vázquez Tapia	831	701	2007	Illapel
Nelda del Rosario Vázquez Tapia	831	701	2007	Illapel
Pedro Enriquez Vázquez Tapia	831	701	2007	Illapel
Alicia del Carmen Vázquez Tapia	831	701	2007	Illapel

Tomás Geraldo González Barraza	727 vuelta	477	1980	Illapel
Juan Carlos González Araya	1480 vuelta / 648	619 / 578	2000 / 2008	Illapel
José Leonardo González Araya	1480 vuelta / 648	619 / 578	2000 / 2008	Illapel
Ricardo Antonio González Araya	1480 vuelta / 648	619 / 578	2000 / 2008	Illapel
Silvia Ibet González Araya	1480 vuelta / 648	619 / 578	2000 / 2008	Illapel
Marianela Elizabeth González Araya	1480 vuelta / 648	619 / 578	2000 / 2008	Illapel
Mauricio del Carmen Aguilera Ahumada	556 / 174	488 / 149	2012 / 2011	Illapel
María Soledad Aguilera Ahumada	556 / 174	488 / 149	2012 / 2011	Illapel
María Lucy Aguilera Ahumada	556 / 174	488 / 149	2012 / 2011	Illapel
Galo del Carmen Aguilera Ahumada	556 / 174	488 / 149	2012 / 2011	Illapel
Mariselda del Carmen Aguilera Ahumada	556 / 174	488 / 149	2012 / 2011	Illapel
Joel del Carmen Aguilera Ahumada	556 / 174	488 / 149	2012 / 2011	Illapel
María Verónica Aguilera Ahumada	556 / 174	488 / 149	2012 / 2011	Illapel
Valentín del Rosario Aguilera Ahumada	556 / 174	488 / 149	2012 / 2011	Illapel
Julia del Carmen Díaz Contreras	772	688	2012	Illapel
Carlos Enrique Pérez Orrego	1513	1117	2001	Illapel
Abel del Carmen Aguilera León	732 vuelta	481	1980	Illapel
Rosenda del Rosario Vargas Saavedra	809	720	2012	Illapel

Silvia de las Mercedes Mondaca Vargas	809	720	2012	Illapel
Juan Luis Mondaca Vargas	809	720	2012	Illapel
Dionel del Tránsito Mondaca Vargas	809	720	2012	Illapel
Segundo Ernesto Mondaca Vargas	809	720	2012	Illapel
Francisco Javier Mondaca Vargas	809	720	2012	Illapel
María Isabel Mondaca Vargas	809	720	2012	Illapel
Patricio Mondaca Vargas	809	720	2012	Illapel
Mercedes del Tránsito Montano González	1160	881	1980	Illapel
Graciela del Carmen González Tapia	1146	1027	2008	Illapel
Gabriela Fernanda Vázquez González	1146	1027	2008	Illapel
Marcela Beatriz Vázquez González	1146	1027	2008	Illapel



Anexo 2.7 ID 92

PROPIETARIO	FS	N°	AÑO	CBR
José Rafael González	224	200	1979	Illapel
Walter Hernán Herrera Castillo	971	608	2001	Illapel
Aníbal Hernán Barraza Zepeda	201	180	1979	Illapel
Miguel Leopoldo Ossandón Oliva	1145	1105	1981	Illapel
Miguel Manuel Castro Castro	814	686	2007	Illapel
Carlos Hugo Fajardo Fernández	1129 / 1131 / 1132 / 1134 / 1136 / 1137 / 1138 / 212 / 257	977 / 978 / 979/ 980 / 981 / 982 / 983 / 190 / 231	2007 / 2007 / 2007 / 2007/ 2007 / 2007 / 2007 / 1979 / 1979	Illapel
Segundo Enrique Vicencio Aguilera	245	221	1979	Illapel
Sergio Enrique García Barraza	223	199	1979	Illapel
Juan Antonio Flores Pizarro	208 vuelta	187	1979	Illapel
Jorge Humberto Barraza Fajardo	1009	390	1985	Illapel
Rigoberto del Carmen Veas	243 / 258	219 / 232	1979 / 1979	Illapel
Pedro Juan Flores Pizarro	211	189	1979	Illapel
Pedro Enrique Venenciano Núñez	244 / 528	220 / 450	1979 / 1979	Illapel
Sergio Hernán Barraza Dubo	967 / 2760 / 1150	560 / 1470 / 729	2014 / 2014 / 2014	Illapel
Pedro Segundo Barraza Dubo	967 / 2760 / 1150	560 / 1470 / 729	2014 / 2014 / 2014	Illapel
Gloria Silvia Barraza Dubo	967 / 2760 / 1150	560 / 1470 / 729	2014 / 2014 / 2014	Illapel
Luis Antonio Barraza Dubo	967 / 2760 / 1150	560 / 1470 / 729	2014 / 2014 / 2014	Illapel
Juan Carlos Barraza Dubo	967 / 2760 / 1150	560 / 1470 / 729	2014 / 2014 / 2014	Illapel
Elvira Magdalena Barraza Dubo	967 / 2760 / 1150	560 / 1470 / 729	2014 / 2014 / 2014	Illapel
Mirta Rosa Barraza Dubo	967 / 2760 / 1150	560 / 1470 / 729	2014 / 2014 / 2014	Illapel
Mario Alberto Barraza Dubo	967 / 2760 / 1150	560 / 1470 / 729	2014 / 2014 / 2014	Illapel
Eduardo Enrique Barraza Dubo	967 / 2760 / 1150	560 / 1470 / 729	2014 / 2014 / 2014	Illapel
Ericka Isabel Barraza Dubo	967 / 2760 / 1150	560 / 1470 / 729	2014 / 2014 / 2014	Illapel

Jorge del Carmen Barraza Dubo	967 / 2760 / 1150	560 / 1470 /729	2014 / 2014 / 2014	Illapel
Luis Alberto Morel Vázquez	1198	1069	2016	Illapel
Nancy del Tránsito Morel Vázquez	1198	1069	2016	Illapel
Doraliza Vázquez Acevedo	1198	1069	2016	Illapel
Jaime Enrique Calderón Barraza	213 / 1795 / 1100	180 / 1319 / 977	2011 / 2011 / 2012	Illapel
Alex Calderón Barraza	213 / 1795 / 1100	180 / 1319 / 977	2011 / 2011 / 2012	Illapel
Juan Luis Calderón Barraza	213 / 1795 / 1100	180 / 1319 / 977	2011 / 2011 / 2012	Illapel
Sergio Hernán Moena Barraza	1100	977	2012	Illapel
Dagoberto del Carmen Valenzuela Barraza	1100	977	2012	Illapel
Leopoldo del Carmen Venenciano Núñez	247	223	1979	Illapel
Néstor Segundo Vargas Aguilera	241	217	1979	Illapel
Roberto Segundo Barraza Núñez	201 vuelta	181	1979	Illapel
Néstor Vega Villalobos	238	214	1979	Illapel
Emelina del Rosario Barraza Castro	531	453	1979	Illapel
Roberto Antonio Valenzuela Muñoz	354	180	1991	Illapel
María Libernia López Valenzuela	378 vuelta / 1437	227 / 751	2000 / 2010	Illapel
Miguel Francisco López Valenzuela	378 vuelta / 1479	227 / 786	2000 / 2010	Illapel
Nolfa de las Mercedes López Valenzuela	378 vuelta / 1701	227 / 974	2000 / 2010	Illapel
Rosa Alba López Valenzuela	378 vuelta / 1436	227 / 750	2000 / 2010	Illapel
Juan Ramón López Valenzuela	378 vuelta	227	2000	Illapel
Jovino Enrique López Valenzuela	378 vuelta / 1702	227 / 975	2000 / 2010	Illapel

Pascuala del Carmen López Valenzuela	378 vuelta / 1704	227 / 977	2000 / 2010	Illapel
Blas Enrique Aguilera Vicencio	2306	1014	1998	Illapel
Aurelio de la Cruz Aguilera Vicencio	2306	1014	1998	Illapel
Deoclides de Mercedes Aguilera Vicencio	2306	1014	1998	Illapel
Mirta Adelaida Aguilera Vicencio	2306	1014	1998	Illapel
Liliana Carmen Aguilera Vicencio	2306	1014	1998	Illapel
Julieta Rosario Aguilera Vicencio	2306	1014	1998	Illapel
Lorenzo Aníbal Aguilera Vicencio	2306	1014	1998	Illapel
Modesto Exequiel Aguilera Vicencio	2306	1014	1998	Illapel
Erna Erica Aguilera Vicencio	2306	1014	1998	Illapel
Aníbal Aguilera Hernández	2306	1014	1998	Illapel
Sergio Segundo Aguilera Vicencio	1644	1088	2014	Illapel
José Alfredo Aguilera Aguilera	1644	1088	2014	Illapel
Clarita Magaly Aguilera Aguilera	1644	1088	2014	Illapel
Beatriz del Carmen Aguilera Aguilera	1644	1088	2014	Illapel
Leonardo Enrique Aguilera Aguilera	1644	1088	2014	Illapel
Germán Enrique Aguilera Aguilera	1644	1088	2014	Illapel
Juan de Dios Aguilera Aguilera	1644	1088	2014	Illapel
David Segundo Aguilera Fernández	1644	1088	2014	Illapel

Juan Bautista Navea Castillo	1468	1078	2001	Illapel
Rebeca del Carmen Castro Astorga	1471	1079	2001	Illapel
Clemira del Carmen Vicencio Arenas	1525	1362	2017	Illapel
Clorinda Rosa Cortés Moreno	1812	1634	2012	Illapel
Irma Virginia Barraza Cortés	1812	1634	2012	Illapel
Edith del Carmen Barraza Cortés	1812	1634	2012	Illapel
Jorge Barraza Cortés	1812	1634	2012	Illapel
Carmen Mabel Barraza Cortés	1812	1634	2012	Illapel
Amada Luz Barraza Cortés	1812	1634	2012	Illapel
Tabita Luz Barraza Pizarro	1812	1634	2012	Illapel
Gustavo Antonio Barraza González	1812	1634	2012	Illapel
Javiera Maricarmen Barraza González	1812	1634	2012	Illapel
Angélica del Tránsito Cortés Roco	1030	847	2011	Illapel
Eliana del Carmen Cortés Roco	1030	847	2011	Illapel
Hernán del Carmen Cortés Roco	1030	847	2011	Illapel
Mónica del Rosario Cortés Roco	1030	847	2011	Illapel
Dagoberto del Rosario Cortés Roco	1030	847	2011	Illapel
Delia de Lourdes Cortés Roco	1030	847	2011	Illapel
Irene Rosario Cortés Roco	1030	847	2011	Illapel

Juan Pablo Villalobos Ramírez	1073	708	2001	Illapel
Rodrigo Alfonso Villalobos Ramírez	1073	708	2001	Illapel
Ana Luz Villalobos Ramírez	1073	708	2001	Illapel
Maritza Rosario Villalobos Ramírez	1073	708	2001	Illapel
Rafael Horacio Villalobos Ramírez	1073	708	2001	Illapel
Eugenio del Tránsito Villalobos Ramírez	1073	708	2001	Illapel
Juan Enrique Villalobos Ramírez	1073	708	2001	Illapel
Aurora del Carmen Villalobos Ramírez	1073	708	2001	Illapel
Timanto Mauricio Villalobos Ramírez	1073	708	2001	Illapel
Roberto Antonio Villalobos Ramírez	1073	708	2001	Illapel
Luis Roberto Gálvez Merino	1778 / 1386	712 / 623	2000 / 1995	Illapel
Vitivinícola Gálvez e Hijos Limitada	364	322	2018	Illapel
Osvaldo del Carmen Vázquez Acevedo	236	212	1979	Illapel
Pedro Enrique Barraza Castillo	340	316	2004	Illapel
Rubén del Carmen Barraza Castillo	340	316	2004	Illapel
José Manuel Barraza Castillo	340	316	2004	Illapel
Julio César Saavedra Villarroel	1487	1330	2012	Illapel
Cecilia Isabel Saavedra Villarroel	1487	1330	2012	Illapel
Marta Elena Saavedra Villarroel	1487	1330	2012	Illapel

René John Saavedra Villarroel	1487	1330	2012	Illapel
Alex Andrés Saavedra Villarroel	1487	1330	2012	Illapel
Marta Gaby Villarroel	1487	1330	2012	Illapel
Felisa del Carmen Flores Ugalde	355	306	2009	Illapel
Teolinda Rosa Flores Flores	355	306	2009	Illapel
Elia del Carmen Flores Flores	355	306	2009	Illapel
Eda del Tránsito Flores Flores	355	306	2009	Illapel
Lila Alejandra Flores Flores	355	306	2009	Illapel
Jaime Humberto Flores Flores	355	306	2009	Illapel
Hernán del Carmen Flores Flores	355	306	2009	Illapel
Martina Mercedes Flores Flores	355	306	2009	Illapel
Nolfa del Carmen Flores Ibacache	355	306	2009	Illapel
Nolfa Elena Flores Ossandón	355	306	2009	Illapel
Ricardo Abel Flores Olivares	260	231	2013	Illapel
Waleska Ivonne Flores Contreras	260	231	2013	Illapel
Milton Alberto Tapia Aguilera	1470 / 50	1058 / 43	2011 / 2012	Illapel
Eva del Carmen Tapia Aguilera	1470 / 50	1058 / 43	2011 / 2012	Illapel
Manuel de la Cruz Cepeda Carvajal	207 vuelta	186	1979	Illapel
Franco Alberto Morel Cortés	182 / 293	153 / 226	2006 / 2007	Illapel

John Bryan Tapia Cortés	182 / 293	153 / 226	2006 / 2007	Illapel
Eliecer Omar Cortés Saavedra	2941 / 293	1161 / 226	2000 / 2007	Illapel
Teresa de Jesús Cortés Saavedra	2941 / 293	1161 / 226	2000 / 2007	Illapel
Minta Isabel Cortés Saavedra	2941 / 293	1161 / 226	2000 / 2007	Illapel
Roxana Guisela Cortés Saavedra	2941 / 293	1161 / 226	2000 / 2007	Illapel
Elizabeth Fabiola Cortés Saavedra	2941 / 293	1161 / 226	2000 / 2007	Illapel
Solier Ernesto Cortés Saavedra	2941 / 293	1161 / 226	2000 / 2007	Illapel
Fabián Enrique Cortés Saavedra	2941 / 293	1161 / 226	2000 / 2007	Illapel
Gastón Alejandro Cortés Saavedra	2941 / 293	1161 / 226	2000 / 2007	Illapel
Juan Augusto Cortés González	293	226	2007	Illapel
Óscar Rubén Carvajal Gallardo	1435	635	1988	Illapel
Humberto del Carmen Barraza Castro	197 / 674	176 / 601	1979 / 1983	Illapel
Pedro Enrique Valenzuela García	239	215	1979	Illapel
Myriam Jacqueline Cortés Vargas	189 / 1051	169 / 883	2009 / 2005	Illapel
María Elizabeth del Carmen de la Torre Vargas	189	169	2009	Illapel
Wilfredo Guillermo Cortés Vargas	189 / 1051	169 / 883	2009 / 2005	Illapel
Leonardo Enrique Cortés Vargas	189 / 1051	169 / 883	2009 / 2005	Illapel
Ricardo del Rosario Cortés Vargas	189 / 1051	169 / 883	2009 / 2005	Illapel
Alexis Rodrigo Cortés Vargas	189 / 1051	169 / 883	2009 / 2005	Illapel

Aliro Enrique Latín	226	202	1979	Illapel
Mario de los Ángeles Castro Astorga	205	184	1979	Illapel
Quitermo Huerta Vega	225	201	1979	Illapel
Nury de las Mercedes Valenzuela Gallardo	120	111	2016	Illapel
Guillermina del Tránsito Gallardo Navea	120	111	2016	Illapel
José Vicente Valenzuela Gallardo	120	111	2016	Illapel
Héctor Enrique Valenzuela Gallardo	120	111	2016	Illapel
Rudy del Carmen Valenzuela Gallardo	120	111	2016	Illapel
Luminato de la Cruz Astudillo Navea	192 vuelta	171	1979	Illapel
Luis Israel Tapia Delgado	1060	944	2016	Illapel
Juan Alberto Pooley Liscombe	83 vuelta	61	1984	Illapel
Alfredo Luis Pooley Liscombe	83 vuelta	61	1984	Illapel
Elisa Enriqueta Lazo Brunner	420 vuelta	258	2000	Illapel
AGRÍCOLA GANADERA E INVERSIONES ALFREDO POOLEY LISCOMBE LIMITADA	439	382	2010	Illapel
Tránsito del Rosario Ávila Cortés	191	169	1979	Illapel
Juan Domingo Contreras	203 vuelta	183	1979	Illapel
Miguel Contreras	202 vuelta	182	1979	Illapel
Leonidas del Carmen Delgado Castro	259	233	1979	Illapel
Eva Vasthi Varas Castro	722 vuelta	356	1986	Illapel

Jorge Ode Chahuán Aguad	2452	907	1986	Illapel
Margarita Rosa Saldívar Tapia	885	719	2011	Illapel
María Luisa Tapia Ardiles	885	719	2011	Illapel
Ceferino del Carmen Saldívar Tapia	885	719	2011	Illapel
María Fresia Saldívar Tapia	885	719	2011	Illapel
Jovino del Rosario Saldívar Tapia	885	719	2011	Illapel
Genoveva Carmen Saldívar Tapia	885	719	2011	Illapel
María Prosperina Delgado Cortés	217	194	1979	Illapel
David Plácido Chávez Maldonado	214 vuelta	192	1979	Illapel
INMOBILIARIA E INVERSIONES JORGE CHAHUÁN Y CIA. LIMITADA	2157	1351	2010	Illapel
Ivonne Irene Merino Roble	1163	921	2004	Illapel
Pedro Enrique Gallardo Barraza	255	229	1979	Illapel
José Manuel Barraza Maldonado	530	452	1979	Illapel