



ANT.: Resolución Exenta SEC N° 1250 de 2010.

MAT.: Instruye la realización del procedimiento de inspección periódica (sello verde) a las instalaciones de gas de edificio habitacional

DE : DIRECTOR REGIONAL TARAPACÁ

A : [REDACTED]

1. De acuerdo a los antecedentes en poder de esta Superintendencia, el edificio residencial ubicado en [REDACTED] comuna de Iquique, no mantiene su proceso de inspección periódica vigente, adicionalmente durante el año 2021, las instalaciones de gas del edificio presentaron algún nivel de riesgo que implicó la intervención de la empresa distribuidora de gas, por lo anterior se instruye de acuerdo a las atribuciones de este servicio ejecutar el procedimiento de inspección a la brevedad, otorgando un plazo de 10 días hábiles a contar de la notificación del presente oficio para informar a este Servicio el nombre del organismo que efectuará el procedimiento, y la fecha en que se realizará. En el caso que al momento de recibir este oficio la situación se encuentra subsanada, no considerar la instrucción.
2. Es importante señalar que el procedimiento de inspección periódica lo realizan organismos autorizados por la SEC, y con la finalidad de facilitar el contacto entre las distintas comunidades y dichos organismos, este Servicio implementó la aplicación Sello Verde Ok, la cual se puede acceder mediante el código QR que se detalla a continuación, o ingresando directamente a www.sec.cl, no obstante, lo anterior, también puede solicitar el listado de los organismos en nuestra página web www.sec.cl

Explicación Sello verde Ok



Contacto Sello verde Ok



Saluda atentamente a Ud.

POR ORDEN DEL SUPERINTENDENTE

SERGIO BARRA GUZMÁN

Director Regional Tarapacá
Superintendencia de Electricidad y Combustibles

SBG/hsv

Distribución:

- Destinatario
- Archivo D.R.
- Expediente

Firmado digitalmente por
SERGIO BARRA GUZMAN



Caso:1690966 Acción:3047182 Documento:3093737
V°B° HS./SBG

1/1