

**DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS****ACC-645364/DOC-154466/****MODIFICA PROTOCOLO DE ENSAYOS PARA  
CERTIFICAR EL PRODUCTO ELÉCTRICO QUE  
SE INDICA./****RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0124****SANTIAGO, 23 ENE. 2012****VISTO:**

Lo dispuesto en la ley N° 18.410, orgánica de esta Superintendencia, en el decreto N° 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y en la Resolución N°1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de toma de razón, y

**CONSIDERANDO:**

1º Que mediante resolución exenta N° 384, de fecha 04.02.2011, se aprobó el protocolo de ensayos correspondiente a la certificación de Seguridad y Desempeño del siguiente producto eléctrico:

<b>Producto Eléctrico</b>	<b>Protocolo de Ensayos</b>
Lámpara de descarga con vapor de haluros metálicos	P.E. N° 5/12

2º Que, transcurrido el tiempo, se ha constatado un error de transcripción en algunos párrafos del protocolo de ensayos de seguridad y desempeño P.E. N° 5/12.

**RESUELVO:**

1º Modificase el protocolo de ensayos de seguridad y desempeño P.E. N° 5/12 de fecha 10.01.2011 en lo siguiente:

- a) Todos los párrafos del protocolo de ensayos P.E. N° 5/12:

Donde Dice: IEC 60167:1998

Debe Decir: IEC 61167:1998

2º El texto íntegro del protocolo modificado individualizado en el Considerando 1º, se encuentra en esta Superintendencia, a disposición de los interesados, y puede ser consultado en el sitio Web [www.sec.cl](http://www.sec.cl).

**ANÓTESE, NOTIFIQUESE Y PUBLÍQUESE**



**LUIS ÁVILA BRAVO**

Superintendente de Electricidad y Combustibles



Distribución:

- Página Web de SEC
- Diario Oficial
- Transparencia Activa
- Organismos de Certificación de Productos Eléctricos
- Laboratorios de Ensayos de Productos Eléctricos
- DTP TIMES: (Resol. Exentas: Modifica protocolo Lámparas haluros metálicos PE 5-12)
- DNE
- Archivo
- Caso N° : **154466**