

Aportación de medidor propio Conafe

Al momento de realizar el trámite de venta de la conexión en las oficinas comerciales de Conafe, el cliente podrá entregar su propio medidor si es que lo desea, el cual será recibido por el ejecutivo comercial. Para realizar este trámite será requisito presentar junto al equipo de medida la Boleta o Factura de la venta del equipo de medida y el certificado de calibración válido/reconocido en Chile

La recepción del equipo, están sujetos a los documentos indicados anteriormente y la integridad del equipo. Las oficinas comerciales disponibles para la entrega de medidores son las siguientes:

Oficina Comercial	Dirección
Viña del Mar	Arlegui 1174 Viña del Mar Chile
Cabildo	Zoila Gac 785
La Ligua	Santa Teresa 955
Salamanca	B. O'Higgins 381
Los Vilos	Elicura 136
Illapel	Av. Ignacio Silva 301
Ovalle	Maestranza 37
Vicuña	Chacabuco 549
Coquimbo	Aníbal Pinto 1045
La Serena	Av. José Manuel Balmaceda 2195, local 101