

Aportación de medidor propio Elecda

Al momento de realizar el trámite de venta de la conexión en las oficinas comerciales de Elecda, el cliente podrá entregar su propio medidor si es que lo desea, el cual será recibido por el ejecutivo comercial. Para realizar este trámite será requisito presentar junto al equipo de medida la Boleta o Factura de la venta del equipo de medida y el certificado de calibración válido/reconocido en Chile

La recepción del equipo, están sujetos a los documentos indicados anteriormente y la integridad del equipo. Las oficinas comerciales disponibles para la entrega de medidores son las siguientes:

Oficina Comercial	Dirección
Tal Tal	Av Francisco Bilbao 646
Mejillones	San Martín 551
Calama	Vivar 2044
Antofagasta	Latorre 2361
Tocopilla	21 de Mayo 1198